

Årsrapport for oljeutskiljaranlegg

I henhold til gitte løyver og forureiningsforskrifta kapitel 15, skal det kvart sår sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Lindås kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Fo utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ein årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljar sin identitet og plassering.

1. Verksemd	
Namn: <u>Gabben Bensinstasjon</u>	
Postadresse: <u>Alverylaten 274</u>	Org. Nr: <u>986794719</u>
Postnr/Sted: <u>5911 ALVESUND</u>	E-post:
Kontakt person: <u>Stian</u>	Telefon: <u>90576655</u>

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse: <u>Alverylaten 274</u>	Gnr/Brn <u>137/291</u>
Utskiljar nr: <u>137/291</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>4</u>

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, kvifor ikkje?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m ³
<u>8/6-2016</u>	<u>Kay Skår</u>	<u>4</u>

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, kvifor ikkje?				
Talet på prøver som tas per år: <u>1</u>				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato	Konsentrasjon(mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
	<u>8/6-16</u>			

5. Drift og vedlikehald					
Utført tilsyn	Ja	Nei		Ja	Nei
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Utslepp
Beskrivning av uhell og akutte utslepp:

Sted, dato Strømme Årsrapport utfylt av Charlotten Skaarhaug på vegne av Gabben bensinstasjon
24/4-17

Driftsjournal oljeutskiljaranlegg

	Oljeutskiljar (m ³)	Slamfang (m ³)	Kontroll	Dato for prøvetaking	Tømme dato	Tømmeoperatør	Signatur ansvarleg for tømning
Utskiljarnr (gbnr)	137/1291	4	OK	8/6-16	8/6-16	Kay Skår	Kay Skår
Bedriftens namn	GRABBEN BENSINSTADYON						
Adresse	Alverplaten 234						
Heimeleshavar	Stian Hemanger						
Type verksemd	Nøring						
Type utskiljar	OLJE						
Størrelse utskiljar	4						
Innandørs vaskeplass							
Utandørs vaskeplass							
Slangekran for spyling							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingsstankt							
Montert av							
Merknader							

Namn:	Stabben bensinstasjon
Adresse:	Alveryløten 274
Kontaktperson:	Stian Henanger
Type bedrift	Næring
Type utskiljar	olje
Utskiljarnr:	1371291

Tømming av anlegg			
Dato	Sandfang (m³)	Oljeutskiljar (m³)	Oppsamlingstank (m³)
8/6-16		4	

Nyttast godkjent vaskemiddel	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
------------------------------	--	------------------------------

Eventuelle merknader:

Vannprøve har blitt levert Laboratoré men pga en intern feil så har ikke vi motatt analysen. Foreslår som tiltak å få tatt en vannprøve nå. Se vedlegg.

Merknader som må utførast snarast:

Driftsjournal ajourført	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nei <input type="checkbox"/>
Sted/Dato:	24/4-17	
Tømmefirma:	JBT	
Signatur tømmeoperatør:	Kay Skar	

Kunde: Johny Birkeland Transport AS
Charlotte Skårhaug

Reklamasjonsbehandling

Reklamasjonsnummer: 580
Prøvenr: 441-2016-0608-030, Grabben Bensin
Registrert av: Kristine Fiane Johnsson
Dato: 24/4-17

Hva gjelder reklamasjonen (beskrivelse):

Analyserapport for prøve merket Grabben Bensin, innlevert 8. juni 2016 ble etterlyst. Prøven skulle vært analysert for oljeindeks.

Vi finner prøven i eLIMS, men den er kun registrert inn og ikke lagt inn analyse på. Det finnes ikke kommentar om at det er noe spesielt som gjør at analysen ikke kunne kjøres. Det er også sjekket rådata for oljeindeks og prøven før og etter er kjørt, men ikke denne prøven.

Arsak til feil:

Prøven er registrert, men analysen har ikke blitt registrert inn på prøven. Prøvetiketter er skrevet ut og de som mottar og splitter prøver har mottatt prøveetikett, men da uten analyse. Det er lenge siden dette skjedde og vanskelig å huske nøyaktig hva som er skjedd, antar at prøven er satt direkte på arkiv da den manglet analyse. Prøver arkiveres 6 uker fra prøvemottak og er tømt.

Normalt bruker mottak og splitting å sjekke med registrering om det ikke er lagt til tester på prøven uten ekstra kommentar, men det ser ut til at ikke er gjort i dette tilfellet.

Tiltak:


I rapportgenereringsmodulen for prøver som er klar til rapportering er det mulig å huke av for å vise prøver uten analyser. Da dukker prøver som denne opp. Normalt finnes kun test-registreringer her og vi ikke hatt rutine for å sjekke denne listen. Det innføres nå regelmessig sjekk for å fange opp prøver som denne før det er for sent.

Prøveregistreringssystemet vårt er i vår blitt endret slik at alle kunder får automatisk ordrebekreftelse. Slik får en som kunde bedre oversikt over det som er registrert inn hos oss.

Det er også mulighet for å få EOL-registrering, der en selv legger enkelt inn test på prøvene og har tilgang til å se alle EOL-innleveringer en har gjort tidligere. Ta kontakt med oss om dette er av interesse.

Med vennlig hilsen
Eurofins Environment Testing Norway AS

Dato: 24.04.17

Signatur: 
Produksjonsleder Bergen

Signatur: 
BU leder Bergen og Stavanger

Eurofins Environment Testing Norway AS
Sandviksveien 110, N-5035 BERGEN
Postboks 75 Måseskjæret, N-5841 BERGEN
Norge

T | +47 94 50 42 42
bergen@eurofins.no
www.eurofins.no

F.reg: NO 965 141 618

Denne informasjonen er konfidensiell og bare tillatt benyttet av adressat. Har du mottatt denne informasjonen ved en feil eller misforståelse, vennligst kontakt oss pr telefon eller faks slik at rette vedkommende får dokumentet.

Godkjent: 14.12.15 DHJD

Versjon: 3

EP.8.01 Vedlegg 3 b).



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway
AS (Bergen)
F. reg. 965 141 618 MVA
Box 75
NO-5841 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42
Fax:

Johny Birkeland Transport AS
Sløvåg 32
5960 DALSØYRA
Attn: Raymond Haugsdal

AR-15-MX-001786-01



EUNOBE-00014820

Prøvemottak: 29.05.2015
Temperatur:
Analyseperiode: 29.05.2015-01.06.2015
Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2015-0529-005	Prøvetakingsdato: 29.05.2015				
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: Gabben 137	Analysestartdato: 29.05.2015				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40	15.2	mg/l	0.5	35%	ISO 9377-2

Bergen 01.06.2015

Helene L. Botnevik

Helene Lillethun Botnevik
ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).