



BERGEN KOMMUNE

LINDÅS

TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Bedriftens navn: Fix Bil Kvarvin	Adresse: Bauvegen 3
Bedriftens eier:	Bedriftens kontaktperson:
Type virksomhet: VEKSTED	Bedriftens organisasjonsnummer:
Type utskiller:	Utskiler nr.:

Tømming

Innsamlet volum	Sand (m³) → 0-3	Olje (m³) → 0-3
------------------------	------------------------	------------------------

Kontroll

- Vannivå kontrollert (lavt nivå indikerer lekkasje)
- Rengjøring av inn- og utløp (overløp)
- Vurdering av oljeoverløp
- Prøvetakingskum rengjort
- Kontroll og test av alarmfunksjon
- Generell tilstandsvurdering God Mindre god Dårlig
- Tilkomstlokk forsvarlig lagt på plass
- Driftjournal ajourført

Prøvetaking fra utløp

- Fra prøvetakingskum Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Beskriv: _____

Vannprøve levert til: EUROPIUS

Forhold som må utbedres

Tømmefirma

Ragn-SECCS

Dato 22/3-17	Signatur tømmeoperatør 	Dato	Signatur bedrift
------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------------