

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 24 | 39 | | | | | Lindås Kommune |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststed | |
| | Mykingveien 499 | | | | 5913 | EIKANGERVÅG | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadsppliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|------|--------------------|
| Sluttrapport av | Dato | vedlegges søknaden |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | Vedlegg nr. K - |

| Varmesystem | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming |
| <input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator | <input checked="" type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier |

| Vedlegg | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra – til | Ikke relevant |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Redegjørelser/kart | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | 1 – 2 | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> |

| Underskrifter | | | |
|--|----------------------------|--|---------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4) | |
| Foretak Norgeshus Hindenes Hus AS | | Navn | |
| Kontaktperson Roald Heimvik | Telefon 56352580 | Mobiltelefon 97874241 | Kontaktperson |
| E-post hihus@online.no | E-post | | |
| Dato 16.05.2017 | Underskrift | | Dato |
| Gjentas med blokkbokstaver ROALD HEIMVIK | Gjentas med blokkbokstaver | | |

Kommunens saksnr.

Vedlegg
G 1Side
1 av 2

Gjennomføringsplan




| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Versjonsnr. 2 | Dato 16.05.2017 | Signatur, ansv. søker <i>Nach Hindenes Hus</i> |
| Adresse Fammestad | | Postnr. Poststed 5913 EIKANGERVÅG |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| Eiendom/byggested | Gnr. 24 | Bnr. 39 | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Lindås Kommune | Adresse Fammestad | Postnr. 5913 | Poststed EIKANGERVÅG |
|--------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|--------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks- klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinn søknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | PROSJEKTERING: | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Plassering | Utarbeiding situasjonsplan | 1 | Medaas oppmåling 986448551 | | 30.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arkitektur | Bygningsutforming-Arkitektur | 1 | Norgeshus AS 948490412 | | 21.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Byggeteknikk | Byggeteknikk inkl. våtrom med tilhørende detaljer | 1 | Norgeshus AS 948490412 | | 21.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dimensjonering | Dimensjonering av bæreevne og stabilitet | 1 | Norgeshus AS 948490412 | | 21.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radonsikring | Prosjektering av Radonsikring | 1 | Norgeshus AS 948490412 | | 21.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grunnarbeid | Grunnarbeid inkl planering/fylling | 1 | NH Hindenes Hus As 979446586 | | 30.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pipe og ildsted | Pipe og ildsted | 1 | NH Hindenes Hus As 979446586 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plasstøpte betongarbeider | Prosjektering betongarbeid | 1 | NH Hindenes Hus AS | | 30.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ventilasjon | Anlegg og kanalføringer for balansert ventilasjon | 1 | Systemair 929387384 | | 20.08.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommunens saksnr.

Vedlegg
G 1.

Side
2 av 2

Gjennomføringsplan



| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Versjonsnr. 2 | Dato 16.05.2017 | Signatur, ansv. søker <i>[Handwritten Signature]</i> |
| Adresse Fammestad | Postnr. 5913 | Poststed EIKANGERVÅG |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. 24 | Bnr. 39 | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Lindås Kommune |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|--|--------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------|--|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks- klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Vann og avløp | Innvendig og utv. rørleggerarbeid | 1 | Lindås Rør & Sanitær 935347920 | | 10.09.2013 | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 1 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | 1 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Kommunens saksnr.

Vedlegg

Side

G 2

1 av 2

Gjennomføringsplan

NORGESHUS

Hindenes Hus
Eidavegen 532
3995 ØSTEREIDET
EIKANGERVÅG

| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Versjonsnr. 2 | Dato 16.05.2017 | Signatur, ansv. søker <i>[Signature]</i> |
| Adresse Fammestad | Postnr. 5913 | Poststed EIKANGERVÅG |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. 24 | Bnr. 39 | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Lindås Kommune |
|-----------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollert klæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks- klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | UTFØRELSE: | 1 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Plassering | Plassering av bygg/utstikking | 1 | Medaas oppmåling 986448551 | | | | 04.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grunnarbeid | Grunnarbeid inkl. planering / Fylling | 1 | Øksnes Maskin As 988712590 | | | | 03.04.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Betong;Murarbeid | Betong- og murarbeid | 1 | Arnt Hagesæter 970257462 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Radonsikring | Radonsperre og radonbrønn | 1 | Arnt Hagesæter 970257462 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tømrerarbeid | Tømrerarbeid | 1 | NH Hindenes Hus As 979446586 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Søk | Ansvarlig søker | 1 | Hindenes Hus As 979446586 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pipe og ildsted | Pipe og ildsted | 1 | NH Hindenes Hus As 979446586 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Våtrom | Membraner i våtrom | 1 | Fargehuset Villanger As 989007858 | | | | 03.04.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rørleggerarbeid | Innv og utv. rørleggerarbeider, Sanitærytstyr | 1 | Lindås rør og sanitær 935347920 | | | | 02.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommunens saksnr.

Vedlegg
G 2

Side
2 av 2

Gjennomføringsplan



| | | |
|----------------------|--------------------|---|
| Versjonsnr. 2 | Dato 16.05.2017 | Signatur, ansv. søker <i>[Signature]</i> |
| Adresse Fammestad | | Postnr. Poststed 5913 EIKANGERVÅG |

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. 24 | Bnr. 39 | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune Lindås Kommune |
|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|---------------------------|


| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|--|--------------------|--|--|---|---|---------------------------|--|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett | Tiltaks- klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Kontroll fuktsikring | Uavhengig kontroll av våtrom/fuktsikring | 1 | Kålås & Sønn byggevarehandel As 940215897 | | | | 10.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kontroll lufttetthet | Uavhengig kontroll av lufttetthet | 1 | Kålås & Sønn Byggevarehandel As 940215897 | | | | 10.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Venilasjon | Ventilasjonsanlegg og kanaler | 1 | NH Hindenes Hus As 979446586 | | | | 11.05.2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

SLUTTKONTROLL Gbnr. 24/39

Listen omfatter momenter som søker påviser ferdigstilt forut for anmodning om brukstillatelse (dato 1) og ved krav om ferdigattest (dato 2).

"Dato 1" markerer påvist ferdig før anmodning om brukstillatelse. Moment 1-15 må være utført før anmodning om brukstillatelse, mens 16-24 kan utstå til krav om ferdigattest.

"Dato 2" markerer påvist ferdig før krav om ferdigattest. Kreves ferdigattest direkte, brukes både "Dato 1" og "Dato 2"

| | Påvist ferdigstilt | Dato 1 Bruk | Dato 2 Ferdig | Forklaringer |
|--|---|--|------------------|--|
| INNVEDIG | 1 Det er kontrollert at vilkår i tillatelsen er gjennomgått, og ivaretatt. | 11/5 | | Bestemmelser som fremgår av tillatelsen |
| | 2 Kontrolldokumentasjon foreligger | 11/5 | | Kontrolldokumentasjon for bedriftens kontrollansvar. I hht foretakets kvalitetssystem. |
| | 3a Ikke innredet del av bolig trekkes ut av søknad | — | | Må sende endrings søknad |
| | 3b Boligdel ønskes innredet som ikke er omfattet av søknad | — | | Må sende endrings søknad |
| | 4 Innvendige trapper ferdig med rekkverk på begge sider. | — | | |
| | 5 Driftsklar ventilasjon på kjøkken og minst ett bad WC | 11/5 | | |
| | 6 Minst ett bad, WC er klargjort for bruk | 11/5 | | |
| | 7 Tilstrekkelig fall på gulv i våtrom | 11/5 | | Krav om sluk. Krav om "tilstrekkelig fall mot sluk for de deler som må antas å bli utsatt for vann regelmessig". |
| | 8 Kjøkkenet med installasjoner er ferdig til bruk | 11/5 | | |
| | 9 Røykvarslere er montert | 11/5 | | Må varsle i oppholdsrom og soverom også når mellomliggende dører er lukket |
| | 10 Brannslukningsapparat eller husbrannslange er montert | 11/5 | | |
| | 11 Annethvert soverom/oppholdsrom i 2. etasje har godkjent rømningsvindu | — | | Krav: fri åpning bredde min. 50 cm Fri åpning høyde min. 60 cm, samt høyde + bredde = min. 150 cm |
| 12 Vann er satt under trykk og avløp etablert. | 11/5 | | | |
| UTVENDIG | 13 Kloakkavlufing er ført over tak | 11/5 | | |
| | 14 Ev. utvendige kummer er sikret med lokk | 11/5 | | |
| | 15 Grøfter er tilbakefylt og skråninger er sikret | 11/5 | | |
| | 16 Inngangstrapp, og ev. utvendig kjellertrapp har rekkverk på begge sider. | 11/5 | | På inngangstrapp hvis trappeplattning er høyere enn 50 cm over terreng |
| | 17 Rekkverk på balkong er montert | — | | Rekkverk skal ha høyde på min. 90 cm. Balkongdør skal sikres, hvis rekkverk utstår til ferdigattest. |
| | 18 Balkong er montert | — | | Balkongdør skal sikres inntil balkong og rekkverk er montert. Kan utstå til ferdigattest. |
| | 19 Husnummerskilt er montert | 11/5 | | Når hjemlet i kommunal vedtekt |
| | 20 Ev. pipe er ført over tak, pipehatt og stigetrinn for feier er montert. | 11/5 | | Krav: Pipehøyde over tak min. 80 cm. |
| | 21 Snøfangere er montert. | 11/5 | | Senest før første snøfall, hvis påkrevet avhengig av taktekking. Kreves over sted der det er vanlig å ferdes. |
| | 22 Terreng er lagt med fall fra husvegg | 11/5 | | Minst 1:50 i minimum 3 m bredde fra vegg |
| | 23 Takvann ledes bort fra bygningen | 11/5 | | |
| | 24 Adkomst og biloppstilling er tilstrekkelig opparbeidet for bruk | 11/5 | | |
| Dato for utfylling for brukstillatelse / ferdigattest: | | 11/5-2017 | | |
| | | Sign.  | | |