Kommunens saksnr.	Vedlegg nr.	Side
	G-1	1 av 1

KVALITETSKONTROLL

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur ansv. søker
1	27.06.2017	Magnus Selsø

Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	162	1				Lindås	Krokjen	5912	Seim

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
PRO	pro av situasjonsplan, terrengtilpassni	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	oppmålingsteknisk prosjektering	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	arbeid i våtrom membr og plass av sluk	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	pro av trekonst og tømrerarb	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	pro av fund, mur og betongarb	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	pro av radonsikring	1	Boligpartner as 967524514	☐	08.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	pro av ventilasjon	1	Systemair as 929387384	☐	30.05.17 ☐	☐	☐	☐
pro	grunn og terrengarbeid	1	Svein Litleskare M 998121663	☐	15.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	San anlegg m tilh ledningsnett	1	Hjelmås vvs as 988410586	☐	17.06.17 ☐	☐	☐	☐
pro	Avløpsanl og rørl utvendig	1	Hjelmås vvs as 988410586	☐	17.06.17 ☐	☐	☐	☐
utf	San anlegg m tilh ledningsnett	1	Hjelmås vvs as 988410586	☐	☐	☐	☑	☐
utf	Avløpsanl og rørl utvendig	1	Hjelmås vvs as 988410586	☐	☐	☐	☑	☐
utf	ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
utf	betongarbeid radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
utf	tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☑	☐
kontroll	kontr av våtrom/luftett i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376	☐	☐	☐	☑	☐
utf	Byggplassering	1	Lindås kommune 935084665	☐	☐	☐	☑	☐
utf	Grunn og terrengarb	1	Svein Litleskare M 998121663	☐	☐	☐	☑	☐

Blankett 5185 Bokmål © Kvalitetskontroll AS - Godkjennelse fra Direktoratet for byggkvalitet - Publisert 01.01.2016