| Kommunens saksnr. | Vedlegg | Side |
|---|---|---|
| | G- | 1 av 1 |

standard.no

Byggesaksblankett 5191

# Plan for uavhengig kontroll

| Ansvarlig kontrollerende | Foretak | Org.nr | Versjonsnr. | Dato | Signatur ansv. kontrollerende |
|---|---|---|---|---|---|
| | Majo Eigedom AS | 986462929 | 1.0 | 17.06.2013 | Magnus Helgesen |

| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Adresse | Postnr. | Poststed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 196 | 136 | | | | Lindås Kommune | Midtgard | 5915 | Hjelmås |

## Kontrollbeskrivelse

| Kontrollområde | Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) | Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende | Dato for mottatt underlag | Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg) | Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato) | Åpne avvik sendt kommunen (dato) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kontroll av våtrom | Majo Eigedom AS 986462929 | Tegning som viser plassering av slk i plan og høyde | | | | |
| | | Rutine for kvalitetsikring av kontrollområde | | | | |
| | | produktsertifikat for sluk, godkjenningsbevis for membrans | | | | |
| | | melding om våtrom klart for inspeksjon | | | | |
| | | | | | | |
| Kontroll av luftetthet i bolig | Majo Eigedom AS 986462929 | Rutine for kvalitetsikring av kontroll område | | | | |
| | | Dokumentasjon/ måleprotokoll av utført kvalitetssikring i sa | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Blankett 5191 Bokmål © Utgitt etter tillatelse fra Direktoratet for Byggkvalitet. 01.01.2013