



INSPEKSJONSRAPPORT

TWMA NORGE AS
Mongstad Sør
5954 Mongstad

Oslo, 20. november 2017

Deres ref.:
Erik Brohjem

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/288
Saksbehandler:
Per Antonsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved TWMA Norge, Mongstad Base

Kontrollnummer: 2017.381.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Erik Brohjem

Fra Miljødirektoratet:
Per Antonsen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra en inspeksjon ved TWMA Norge, Mongstad Base den 9. november 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. november 2017	Per Antonsen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen
- Lindås kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TWMA NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 978619711	Eies av: 991616969
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: TWMA Norge, Mongstad Base	Anleggsnr.: 1263.0020.01
Kommune: Lindås	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 13. desember 2013	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Nedlegging av virksomhet

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljødirektoratet avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 2. november 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret

skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil TWMA Norge, Mongstad Base bli ilagt et gebyr på kr 7 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Grunneier for anleggsområdet er CCB Mongstad AS som fremleier arealet til TWMA Mongstad

Status på anlegget

Selve enheten for behandling av oljebasert borekaks (Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC)) er tatt ned og overtatt av morselskapet til TWMA i Storbritannia.

Det står 7 ståltanker i en tankfarm på området, og 3 enkelttanker andre steder på området. Noen av tankene er solgt, og virksomheten har fått tilbud om kjøp av andre tanker. Det ble opplyst at alle tankene vil bli tømt og rensset i henhold til oversendt avslutningsplan. Tanker som ikke er solgt, vil bli delt opp og solgt som skrapjern. Under tilsynet ble det opplyst at det nå lagres anslagsvis 130 m³ slam og vaskevann på tankene. Det ble videre anslått at ytterligere tankvask vil generere om lag 120 m³ spylevann/slam.

I tillegg er det 10 betongkar som ble benyttet til mellomlagring av oljeholdig borekaks før behandling. Under tilsynet gjenstod det rengjøring av fire kar: A, B, 2 og 3. Overflaten i karene er rengjort, men olje fra kaksen har trukket inn i betongen. Dersom betongkarene skal rives, må

Commented [EK1]: Det er lavt, dekker det vår tid og 3-4t reise..? regner jo med det, men må spørre ☺

antagelig betongen leveres som farlig avfall på grunn av innholdet av olje. Virksomheten opplyste at betongkarene vil bli diskutert med CCB før det blir besluttet hva som skal gjøres med karene.

Administrasjonsbyggene vil bli revet. Øvrige bygg er eid av CCB Mongstad AS og vil bli overlevert til eieren etter at de er tømt.

Forurenset grunn

Virksomheten opplyste at et konsulentfirma vil bli engasjert for å fremskaffe en vurdering av eventuell forurenset grunn på eiendommen før eiendommen leveres tilbake til CCB.

Driftskjemikalier

Virksomheten opplyste at gjenværende usolgte eller ubenyttede driftskjemikalier vil bli avhendet som farlig fall.

Videre planer.

Miljødirektoratet forutsetter at virksomheten oversender rapport etter at eiendommen er levert tilbake til utleier. Rapporten bør minst inneholde:

- Mengde og disposisjon av ikke farlig avfall
- Mengde og disposisjon av farlig avfall og kjemikalier
- Resultatene fra grunnundersøkelsene med en risikovurdering av eventuell gjenværende forurenset grunn.
- Disponering/opprensning av betongbinger for kaks.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Avslutningsplan for TWMA's anlegg på Mongstad, datert 13.10.2017