

# Søknad for utslipp av oljeholdig avløpsvann (KF-571)



Referansenummer: PAB77D

Registrert  
dato:11.12.2017  
08:48:23

Antall vedlegg: 2

Tiltakshaver/eiendom	
Virksomheten	
Organisasjonsnummer 914754666	
Firmanavn Galteråsen Eiendom AS	
Adresse Galteråsen 10A	
Postnummer 5916	
Poststed ISDALSTØ	
Mobil 90960551	
Telefon	
Gnr. 137	Bnr. 775
Antall ansatte 0	
Kontaktperson	
Fornavn Geir	
Etternavn Hamre	
Telefon dagtid 90960551	
Mobil 90960551	
E-postadresse gehamre73@gmail.com	
Hovedvirksomhet på adressen Verksted	
Annen virksomhet på adressen	

## Søker/foretak

Søker/foretak

Bedriftens navn

Fløysand VA AS

Adresse

Fløksand 76

Postnummer

5918

Poststed

Frekhaug

E-postadresse

floeyсанд@online.no

Telefon

95273505

Kontaktperson

Fornavn

Terje

Etternavn

Fløysand

E-postadresse

floeyсанд@online.no

Telefon

95273505

## Saksopplysninger

Saken gjelder

- Nyetablering
- Utvidelse
- Ombygging
- Uendret virksomhet

Vannforbruk totalt

Vannforbruk totalt for virksomheten (m<sup>3</sup>/år)

Viser til vannmåler

Anslått

Måler avlest

Vannforbruk oljeholdig avløpsvann

Vannforbruk totalt for virksomheten (m<sup>3</sup>/år)

Viser til vannmåler

## Anslått

Måler avlest

Type væske og avfettingsmiddel	Leverandør/fabrikat	Volum pr. år	
Micro Proff	Swan Tech	100L	

Tegninger som er vedlagt

- Kart over aktuelt område
- Situasjonsplan
- Tegning av ønsket olje- og bensinutskiller
- Prøvetakingskum

## Utslippsmottak

Avløpsvannet er ført til

- Kommunal ledning
- Gjennom egen ledning

Avløpsvannet er ført til

- Vassdrag
- Sjøområde
- Grunnen

## Omfanget av det oljeforurensende utslippet

Merk: Dersom motorvask eller fjerning av rustbeskyttelse foregår på en innendørs vaskeplass, der det også er foretatt utvendig vask av rullende materiell, skal du bare føre dette opp under rubrikken "Motorvask" eller "Fjerning av rustbeskyttelse".

Utvendig vask av rullende materiell

Utendørs vaskeplasser (antall) 1	Størrelse 100
Innendørs vaskeplasser (antall) 0	Størrelse 0
Motorvask (antall) 0	Størrelse 0
Fjerning av rustbeskyttelse (antall) 0	Størrelse 0
Servicehall, smørehall (antall) 2	Størrelse 200

Annen oljeforurensende virksomhet (beskriv)

Nei

Annen virksomhet (antall)	Størrelse
3	400

## Avfallshåndteringen

Navn på firma som henter avfallet

Norva 24

Type avfall (spillolje, brukte rensed, utskilt olje og sand/slam)	Disponeringsmåte for oljeavfall	Navn på firma	Tømming (antall pr år)	Mengde (per tømming)
Olje sand/slam	Oljeutskiller	Norva 24	1	>Uvist

## Vedlagt dokumentliste

Oversiktskart oljeutskiller Galteråsen 10.pdf

Tømme rapport Oljeutskiller Galteråsen 2017.pdf