

Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 2	Dato 13.12.2017	Signatur, ansv. søker <i>Magnus Selvig</i>
------------------	--------------------	---

Eiendom / byggested	Gnr. 137	Bnr. 785	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Nedre Mangerbua	Postnr. 5911	Poststed Alversund
---------------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	-------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søker	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	pro trekons og tømrerarb	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	090217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	Fundamentering mur og betongarbeid	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	090217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	våtrom membran og plassering sluk	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	090217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	estetisk utforming-innv planløsning	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	090217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	radonsikring	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	090217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	plassering- situasjonsplan	1	Majo eigedom as 986462929	<input type="checkbox"/>	220217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	Ventilasjon	1	Systemair as 929387384	<input type="checkbox"/>	060217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	utv stikkledn og sanitæranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>	170217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pro	grunnarbeid	1	Alversund Maskinstasjon 937 664 044	<input type="checkbox"/>	200217 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Grunnarbeid	1	Alversund Maskinstasjon 937664044	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04.12.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	utv stikkledn-sant anlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.12.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Byggplassering	1	Lindås kommune 935084733	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23.05.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Betongarbeid Radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.12.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.12.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.12.17 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontroll	Kontroll av våtrom i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Villanger & Sønner as 925580376	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>