



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.: 0	Sak/Sveis nr.: 0	Vedtak nr.: 0
Veg nr.:	fra Hp/km:	til Hp/km:
Strekning: Kvernhusmyrane 1	Sted: Meny,Knarvik Senter	
Arbeid som skal utføres: Utskifting av fettutskiller.		
Ansvarshavende: Svein Morvik	Tlf./e-post:	93438945
Entreprenør: Steinsenteret Asane Sand&Singel A/S	Adresse: Morvikveien 7,5122 Morvik	
Arbeidet utføres i perioden		
Fra dato: 22 januar 2018	Til dato: 10 februar 2018	E-post: svein@sandogsingel.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- ▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:			Konsekvens:			Prioritet:		
	Sett inn verdi for :	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	Sett inn verdi for :	Stor: 1	Middels: 2	Liten: 3	(= produktet)
Forhold nr.:									
↓ Beskrivelse:									
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane		1			2			2	
1: Smalere veg ifb.utgraving masser/demontering av mur.		2			2			4	
2: Uvedkommende inn i arbeidsområde.		3			2			6	
3: Arbeid med dirigering i vegbane.		2			2			4	
4: Bruk av maskiner lastebil i vegbane.		3			2			6	
5: Fotgjengere i vegbane.		3			1			3	
6:								0	
7:								0	
8:								0	
9:								0	
10:								0	
11:								0	

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Varsling med skilt iht. skiltplan.
- 2: Bruk av vakt,avsperring av arbeidsområde.
- 3: Arbeidsklær klasse 3.
- 4: Sperre av arbeidsområde.
- 5: Skilte alternative gangveier.
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:
