



Service rapporter for 2017

Hei

Sender over kopi av service rapporter for utførte servicer i 2017.

Kommune: Lindås

Gjelder gnr : 177/21

Hilsen





Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde: SVERRE NESSE		GNR: 177	
Arbeidssted:		BNR: 21	
Anleggtype: AT 12		Kommune: LINDÅS	
Etter pollering: Ja Nei			
Pumpekumtype: 15026-12			
Dato: 8/11-17		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell		I orden	Bør skiftes
- Elektrisk kabel / skap		ok	KOF
-			BOF
- Slam mengde; %		55%	SS
- Vann i anlegg		ok	NH4 - N
- Strømning		ok	Ntotal
- Låser		ok	Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser		/	
- Guiderør			
- Rørøplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: **G. Markhaug**

Notater: **146 liter, for strømning (våtsorvett)**



SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: SVERRE NESSE GNR: 177
 Arbeidssted: BNR: 21
 Anleggtype: AT 12 Kommune: LINDÅS
 Etter pollering: Ja Nei

Pumpekumtype:

Dato: <u>06.04.12</u>			Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes		
- Elektrisk kabel / skap	<u>75</u>		KOF	
-			BOF	
- Slam mengde; %	<u>42,3</u>		SS	
- Vann i anlegg	<u>1</u>		NH4 - N	
- Strømning	<u>1</u>		Ntotal	
- Låser	<u>0</u>		Fosfor	
Kontroll av pumpekum				
- Låser				
- Guiderør				
- Rørøplegg				
- Tilbakeslagsventil				
- Pumpehus				
- Festeanordninger				
- Kontroll av pumpekum				

Signatur: [Handwritten Signature]

Notater: [Handwritten Notes]