



# LINDÅS KOMMUNE

## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

### 1. Verksemد

Navn:	Hagelsundet Eiendom AS	
Postadresse:	Hagellia 6	Org.nr:
Postnr/sted:	5914 ISDALSTØ	E-post:
Kontaktperson:	Andreas 99320842	

### 2. Fett utskiljar anlegg

Adresse:	Gnr/bnr:
Hagellia 6	185 / 333
Utskiljar nr.:	Installert (år):
185 / 333	
Plassering:	Dimensjon:
Inne i garasjen	1,15

### 3. Tømming av fett utskiljar

Er minimum årlig tømning utført og tømmerrapport sendt inn til Lindås kommune?

Ja     Nei    Vis nei, kvifor ikkje?

Dato	Tømmeoperatør	Fett m³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m³
10/3-17	Ruben Olsen	1,15			
16/6-17	Dennis Steen	1,15			
8/12-17	Ruben Olsen	1,15			

### 4. Temperaturmåling

Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?

Ja     Nei

Vis nei, kvifor ikkje?					
Talet på temperatur målingar som tas per år: 1					
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur	
	12/6-17	117 over 20			

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømming av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?	prøvekammer	

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato ..... Straume 1/2-18

Årsrapport utfylt av ..... Charlotte  
Skaarhaug

på vegne av ..... Hagelsundet Eiendom AS

Lindås kommune ved Teknisk drift,VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø E-post: postmottak@lindas.kommune.no

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM





LINDÅS KOMMUNE

## Internkontroll fett utskiljar anlegg:

	Tømme dato	Mengde fett m³	Tømme firma	Temperatur måling	Dato	Kontrollør fra Lindås kommune	Frist for neste tömming bestemt under kontroll	Dato for kontroll
Utskiljar nr.	1851333	10/3-17	1,5	Norva 24 Vest				
Verksemda sitt namn	Hagelsundet Eiendom AS	16/6-17	1,5	---	12/6-17			
Adresse								
Type verksemd	Hagellia b	8/12-17	1,5	---				
Type utskiljar	Nærings							
Dimensjon utskiljar anlegg	FETT							
Montert		1,5						
Plassering	Inne i garasje							
Merknader								

I Lindås kommune er tömmefrekvensen for fettutskiljarar 3-12 gonger i året. Tømmefrekvensen vil avhenge av verksemda sin produksjon og størrelse på anlegget.

## Driftsjournal fett utskiljar anlegg

Fett utskiljar nr.	Dato	Fettutskiljar m <sup>2</sup>	Slamsksiljar m <sup>2</sup>	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
185   333	10/3-17	115	01C			Nora24vest Charlotte Silcarhaug	
Verksemda sitt namn							
Hagelsundet	16/6-17	115	01C	12/6-17	-..-		
Eiendom AS							
Hagellia 6	8/12-17	115	01C		-..-		
Heimelshavar							
Andreas							
Type verksemd	Maling						
Type utskiljar	FETT						
Dimensjon på anlegg	115						
Montert							
Plassering	Inne i garasje						
Merknader							

### Årlig driftskontroll/vedlikehold av anlegg

Dato	Firma	Signatur
112 -17	Nora24vest	Charlotte Silcarhaug

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmerrapport til kommunen innen 1. februar påfølgende år. Følgjande dokumentasjon skal leggast ved: utfylt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport fra laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kverthusmyrene 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no