



BERGEN  
KOMMUNE

### TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn:	Adresse:
<i>Knarvikhøgden AS</i>	<i>Isdalstø Lyngvegan 4</i>
Fettskallernummer:	Bedriftens kontaktperson:
	<i>Øystein</i>

**Tømmefrekvens:**

OK     Ikke OK     Fettlag utgjør .....% av volum i vasken

**Fritryfett:**

Brukes ikke     Leveres til .....     Kastes

**Driftsjournal ajourført:**     **Skrevet ny driftsjournal:**

**Rengjøring:**

Fettutskilleren er rengjort     Prøvetakingskum er rengjort

Undersøkt utløp / innløp     Rengjort utløp / innløp

**Prøvetaking:**

Temperaturlogging    Antall døgn .....

Vannprøve    Vannprøve levert .....

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum .....

<b>Vann:</b>	<b>Fylt opp med vann:</b>
<input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

**Tilstandsvurdering:**

God     Mindre god     Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

**Tilkomst utskiller:**  Ja     Nei    **Tilkomst for prøvetaking:**  Ja     Nei

**Anmerkning:**

---

---

---

---

**Tømmefirma**

*Norva 24*

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
<i>16/10-17</i>	<i>ØS/ES</i>		