



Lindås kommune  
Avd for Veg vatn  
og avløp

## Tømmerapport for oljeutskiljarar

Verksemdas namn	Isdalstø auto	Adresse	Krassnesvegen
Verksemdas eigar		Verksemdas kontaktperson	
Type verksemd	Verkstøed		
Type utskiljar	Grup 7m <sup>3</sup> SOU	Utskiljar nr	118141

### Tømming

Sandfang(m<sup>3</sup>)▶ 0 Utskiljar(m<sup>3</sup>)▶ 0 Oppsamlingstank (m<sup>3</sup>)▶

### Kontroll

- Oksygen og gassmåling
- Reingjering av inn og utløp (overløp)
- Vatring av overløp/ utløp
- Kontroll over tankens horisontering
- Justering av oljeoverløp
- Verksemda nyttar godkjent vaskemiddel
- Driftsjournal ajourført
- Mannlokk ved pakning er reingjort og tett tilskrudd

Eventuelle merknader som må utbetrast

Tatt pipeve

Tømmefirma

NG

Dato

27/2 - 18

Sign

JH Olsen