

Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 1	Dato 16.04.18	Signatur, ansv. søker <i>Chagrus Selger</i>
------------------	------------------	--

Eiendom / byggested	Gnr. 141	Bnr. 78	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Erstadvegen	Postnr. 5911	Poststed Alversund
---------------------	-------------	------------	----------	-----------	----------	-------------------	------------------------	-----------------	-----------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søk	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☐	☐
pro	sitplan terrengtilpassning	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	oppmålingsteknisk prosjektering	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	Radonsikring	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	fundamentsløsn mur og betongarb	1	Leite og Hovden 936 794 025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	Byggingen. arb. i våtrom, møbbran og plassering av sluk	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	brannkonsept	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	estetisk utforming og planløsning	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐
pro	pro balansert ventilasjonanlegg	1	systemair as 929387384	☐	20.03.18	☐	☐	☐
pro	utv stikkledn/sanitæranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐	11.04.18	☐	☐	☐
utf	utv stikkledning/sanitæranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐	☐	☐	☒	☐
utf	Graving-boring og sprenging	1	Alversund maskinstasjon 937664044	☐	☐	☐	☒	☐
utf	Byggplassering innmåling	1	Lindås kommune 935084733	☐	☐	☐	☒	☐
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☒	☐
utf	betongarbeid radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☒	☐
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☒	☐
kontroll	kontroll av våtrom i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376	☐	☐	☐	☒	☐
kontroll	kontroll av lufttetthet i bolig	1	Villanger & Sønner as 925580376	☐	☐	☐	☒	☐
				☐	☐	☐	☐	☐