

L
S. r. a.



Biosafe rapportskjema for 1. service og installasjonskontroll			
INSTALLASJON		KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Tveito, Berit og Audun Hundvinvegen 85 5956 Vågseidet		Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Kontaktpers:		Adresse	
Tlf.priv	Mob.:		
Kommune : Bergen	()		
Tlf.priv	Mob.:	Tlf. +47 22 02 19 20	post@kingspanmiljo.
		Faks	
Anleggstype Biosafe 3	Serienummer	Etterpolering	Installasjonsdato
			Ordrenummer 38216
Annet utstyr lev.av Kingspan:			
Rørlegger:		Entreprenør: <i>Lindås rør & sanitær</i>	
Elektriker:			
UTSTYR	Kommentar / Tilstand		Godkjent
Generell tilstand på installasjonen			Ok
Adkomst service og slamtømming			Ok
Tilstand på tank og deksler			Ok
Mulighet for oversvømming av anlegg			Ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner			Ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer			Ok
Kontrollpaneltype og leverandør	WGA		Ok
Plassering av kontrolltavle	Ved anlegg		Ok
Tavlenr. (serienr)	P62598-62599		Ok
Kontrollpanel tilkopling			Ok
Luftblåser filtre og drift			Ok
Støynivå			Ok
Luftfordeling biosoner			Ok
Slamreturpumpe			Ok
Fellingskjemikalie	Levert 20l pax		Ok
Dosering tilkoblet			Ok
GPS kartkode	5003		
Kommentarer:			
Annet utstyr på anleggsplassen levert av Kingspan foruten renseanlegg:			
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må luftblåser fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.			
Signatur eier	Signatur servicemann		Dato
	Øyvind Wallerud		4/10/2018

Original: Anleggseier
Kopi: Leverandør