

**Biosafe rapport skjema for 1. service og installasjonskontroll**


INSTALLASJON			KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Vatnøy, Bjarte Krokjen 121 5912 Seim			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Kontaktpers:			Adresse	
Tlf.priv	Mob.:		Tlf. +47 22 02 19 20      post@kingspanmiljo. Faks	
Kommune : Lindås	( )			
Tlf.priv	Mob.:		Installasjonsdato	Ordrenummer
Anleggstype Biosafe 2	Serienummer	Etterpolering		38303
Annet utstyr lev.av Kingspan:				
Rørlegger:			Entreprenør:	
Elektriker:				
UTSTYR	Kommentar / Tilstand			Godkjent
Generell tilstand på installasjonen				ok
Adkomst service og slamtømming				ok
Tilstand på tank og deksler				ok
Mulighet for oversvømming av anlegg				ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner				ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer				ok
Kontrollpaneltype og leverandør	WGA			ok
Plassering av kontrolltavle	I låven, installasjonsveiledning for plassering ikke fulgt			
Tavlenr. (serienr)	P63091-63100			ok
Kontrollpanel tilkopling				ok
Luftblåser filtre og drift				ok
Støynivå				ok
Luffordeling biosoner				ok
Slamreturpumpe				ok
Fellingskjemikalie	lev 20 liter Pax			ok
Dosering tilkoblet				ok
GPS kartkode				ok
Kommentarer:				
Annet utstyr på anleggsplassen levert av Kingspan foruten renseanlegg:				
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må luftblåser fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.				
Signatur eier	Signatur servicemann			Dato
	Knut Kruse og Hjelmås VVS			10.04.2018

Original: Anleggseier

Kopi: Leverandør