

7-320DR KONTROLLSKJEMA FOR SANITÆRANLEGG I BUEINING

Tiltakshaver: Mama Rosa Pizzeria		Prosjektnr: 60843	
Tiltak:		Prosjekt dato: 05.08.2016	
Adresse: Kvassnesvegen 3	Gnr:	Bnr:	Snr:

Sted: _____ Tegn. nr. _____

Kontrollpunkter	Ok	Kommentarer/avvik	Dato	Utført
Forarbeider				
1 - Gjennomgang av tegning og beskriving	X		09.02.2018	Ronny Nævdal
Stikkledning				
2 - Koordinering grunnentreprenør	X		09.02.2018	Ronny Nævdal
3 - Grøft	X	grunn grøft.	09.02.2018	Ronny Nævdal
4 - Rørtype og dimensjon	X	160 mm rør i grunn.ikke 110mm som vist på kart.	09.02.2018	Ronny Nævdal
5 - Frostsikring				
6 - Innmåling av bakkekran og kummar	X		09.02.2018	Ronny Nævdal
7 - Innmåling av knekkpunkt	X		09.02.2018	Ronny Nævdal
8 - Foto	X		09.02.2018	Ronny Nævdal
9 - Tegning korrigert «som bygget»				
Bunnledning				
10 - Koordinering grunnentreprenør				
11 - Grøft				
12 - Utsparing i fundament				
13 - Rørtype og dimensjon				
14 - Jordingsmuffe				
15 - Fall				
16 - Oppstikk (antall, plassering, ters)				
17 - Sluk (antall, type, plassering, ters)				
18 - Foto				
19 - Tegning korrigert «som bygget»				
Rørøppløp avløp				
20 - Koordinering andre entreprenører				
21 - Rørtype og dimensjon				
22 - Fall				
23 - Tilstrekkelig klammer				
24 - Tiltak for å dempe lyd				
25 - Brannetting				
26 - Sluk (antall, type, plassering, ters)				
27 - Oppstikk (antall, plassering, ters)				
28 - Lufting over tak				
29 - Foto				
30 - Tegning korrigert «som bygget»				
Rørøppløp RIR, vanninntak				
31 - Koordinering andre entreprenører				
32 - Rørtype og dimensjon				
33 - Kursoversikt og lengde				
34 - Uttak tilpasset utstyr og armatur				
35 - Tetthetsprøv fordelerskap				
36 - Drenering fra fordelerskap til rom med sluk				
37 - Tilstrekkelig klammer				
38 - Maks antall 90-bøyer (uttrekkbart)				
39 - Ekspansjonsmulighet				
40 - Brannetting				

7-320DR KONTROLLSKJEMA FOR SANITÆRANLEGG I BUEINING

Tiltakshaver: Mama Rosa Pizzeria		Prosjektnr: 60843	
Tiltak:		Prosjektdato: 05.08.2016	
Adresse: Kvassnesvegen 3	Gnr:	Bnr:	Snr:

Sted: _____ Tegn. nr. _____

Kontrollpunkter	Ok	Kommentarer/avvik	Dato	Utført
41 - Trykkprøving (følg leverandøren si anvisning)				
42 - Vannstoppventil (Sjekkliste utfyllt)				
43 - Kondensisolasjon				
44 - Foto				
45 - Tegning korrigerert «som bygget»				
Utstyr og armatur				
46 - Gjennomgang av utstyrsliste før montering				
47 - Mottakskontroll før montering (ingen skader)				
48 - Monteringsanvisning fra leverandør				
49 - Rett plassering og høgder				
50 - Silikonfuge lagt				
Funksjonskontroll / sluttkontroll				
51 - Trykkprøving med protokoll				
52 - Rydda etter egne arbeider				
53 - Reingjort sluk og vannlås				
54 - Utstyr og armatur godt festa				
55 - Prøving av ledningsnett, armatur og utstyr				
56 - Prøving av overløp				
57 - Bereder oppfylt, blandeventil justert		Maks 55 grader i bolig.		
58 - Rett kobla varmt og kaldtvatn				
59 - Hovudkran merka				
60 - Stoppekranskilt for bakkekran				
61 - Foto (husk kjøkkenbenk)				
62 - Sluttkontroll ferdig, klart for overlevering				
63 - Dokumentasjon ferdig				
64 - DDV-instruks levert				
65 - Kunde har fått opplæring				


Tilleggsdokumentasjon vedlagt

Foto Sertifikat/anvisning fra leverandør Annet _____

Kontrollform Operatør Sidemann Overordnet Uavhengig kontroll

Kommentarer

 Signatur (kunde)



 Signatur (utførende person)

Bilder tilhørende ordre 60843



Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i bueining"
Filnavn: TempImage.jpg




Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i bueining"
Filnavn: TempImage.jpg

Bilder tilhørende ordre 60843



Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i buening"
Filnavn: TempImage.jpg




Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i buening"
Filnavn: TempImage.jpg

Bilder tilhørende ordre 60843



Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i buening"
Filnavn: 20180209_091017.jpg



Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i buening"
Filnavn: 20180209_091024.jpg

Bilder tilhørende ordre 60843



Skjema: "7-320DR Kontrollskjema for sanitæranlegg i buening"
Filnavn: 20180209_091029.jpg