

AVVIKSLOGG - Konstruksjonssikkerhet, prosjektering				Versjonsnr 1	Dato 08.10.2018	Signatur, ansv. Kontrollerende <i>Kathrin Brund</i>	Kommunens saksnr	Vedlegg G -	Side 1 av 1	
Elendom/ byggested	Gnr 188	Bnr 757	Festenr	Seksj. Nr	Bygn. Nr	Kommune Lindås	Adresse Kvassnessvegen		Postnr 5914	Poststed Isdalstø
Nummer	AVVIK (beskrives)				Bevis for konklusjonen om avvik (Det skal begrunnes og bevises hvorfor dette er et avvik)		Beskrivelse av hvordan avvikene er behandlet av PRO/UTF		Lukking av avvik (Er avviket lukket eller ikke? Hvordan har lukking skjedd? Avvik som ikke er lukket - se rutine)	
1	Dokumentasjon som viser at det finnes rutine for kvalitetsikring innen kontrollområdet mangler.				Manglende dokumentasjon		Prosjekterende har oversendt dokumentasjon.		Avvik er lukket.	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										