

Plan for uavhengig kontroll

								Versjonsnr	Dato	Signatur, ansv. Kontrollerende	Kommunens saksnr	Vedlegg	Side
												G -	1 av 1
Ansvarelig kontrollerende foretak:		Eiendom/ byggested	Gnr	Bnr	Festenr	Seksj. Nr	Bygn. Nr	Kommune	Adresse	Postnr	Poststed		
Sweco Norge AS Org nr 967032271			188	757				Lindås	Kvassnessvegen	5914	Isdalsstø		

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering)(ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tiltaks- hav- er (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)	
Kvalitetsrutiner	Bo Arkitekter AS, NO 985 696 241 v/ Klaus Bo Christensen	Rutinebeskrivelse og kvalitetsrutiner med tilhørende signerte sjekklister for kontroll av detaljer	04.06.2018 19.06.2018				
Kvalitetsrutiner	Gk AS, NO 952 391 992 v/ Even Damhagen	Rutinebeskrivelse og kvalitetsrutiner med tilhørende signerte sjekklister for energiberegning	15.12.2017, 16.02.2018				
Energieffektivitet	Gk AS, NO 952 391 992 v/ Even Damhagen	Energiberegning mot TEK10 §14 Energi	15.12.2017				
Fuksamhet	Bo Arkitekter AS, NO 985 696 241 v/ Klaus Bo Christensen	Vertikalsnitt som viser plassering av dampspærren, vindspærresjikt, samt overgang yttervegg/takkonstruksjon	24.04.2018				
Fuksamhet	Bo Arkitekter AS, NO 985 696 241 v/ Klaus Bo Christensen	Detaljer som viser oppbygning av tak og evt. terrasser med membran samt avslutning mot tilstøtende bygningsdeler.	24.04.2018				

Utførelse

Kvalitetsrutiner	Byggmesteren Vest AS, NO 974 403 609 v/ Harald Apelthun	Rutinebeskrivelse og kvalitetsrutiner med tilhørende signerte sjekklister fra byggeplass	13.06.2018				
Lufttetthet	Byggmesteren Vest AS, NO 974 403 609 v/ Harald Apelthun	Resultat fra lufttetthetsmåling		Ikke ferdigstil per d.d. Må oversendes i etterkant.			
Ventilasjon	Gk AS, NO 952 391 992 v/ Even Damhagen	Måleprotokoll fra innregulering av ventilasjonsanlegg og bekreftelse på at varmegjenvinners ytelse samsvarer med energiberegning.		Ikke ferdigstil per d.d. Må oversendes i etterkant.			
Fuksamhet	Byggmesteren Vest AS, NO 974 403 609 v/ Harald Apelthun	Registreringer fra utført fuktmåling i trematerialer før montering av dampspærre.	13.06.2018				
Utførelse	Byggmesteren Vest AS, NO 974 403 609 v/ Harald Apelthun	Tegningsliste fra byggeplass før byggestart av klimaskall. Prosjektweb på byggeplass.	13.06.2018				
Utførelse	Byggmesteren Vest AS, NO 974 403 609 v/ Harald Apelthun	Bekreftet befaring på byggeplass - her vil kritiske detaljer kontrolleres. Avtales nærmere med ansvarlig utførende.	03.05.2018				