

## Gjennomføringsplan

Erendom/byggested	Gnr. 185	Bnr. 112	Festnr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune LINDAS	Adresse Litlevika 77	Versjonsnr. 3	Dato 24.01.2019	Signatur, ansv. søker <i>Harald R. Teigen</i>	Poststed 5914 ISDALSTØ
-------------------	-------------	-------------	---------	-----------	----------	-------------------	-------------------------	------------------	--------------------	--	---------------------------

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hmv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
				Søknad om rammetillatelse	Søknad om tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	Søknad om rammetillatelse	
(1) SØKERFUNKSJON	(2) ANSVARLIG SØKER	(3) 1	(4) Byggesak Norge AS, 996564614	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Arkitektur	PROSJEKTERING	1	Ing. H. Svendsen godkjent i rammesøknaden	<i>mar 2013</i>			21.01.19	X	
Plassering	Utstikking av tiltaket	1	Altbygg AS, 998742803		21.01.15			X	
Tømrerarbeider	Tømrer arbeider og tekniske installasjoner	1	Matias Nyheim AS, 989441752		05.02.15			X	
Grunn- og terrengarb.	Grunn- og terrengarbeider	1	Karsten Eikeland Bygg AS, 891840942		28.01.15			X	
Betongarbeider	Betongarbeider	1	Lindås Rør og Sanitær AS, 935347920		22.01.15			X	
VVS-arbeider	Stikkledninger vann og avløp og innv. sanitærinstallasjoner	1							
	UTFØRELSE								
Utstikking	Plassering av tiltaket	1	Lindås kommune, 935 084 733				31.05.16	X	
Tømrerarbeider	Tømrer-murer-ventilasjon- våtroms-pipe og ildsted -arbeider	1	Altbygg AS, 998742803				06.11.18	X	
Grunn- og terrengarb	Grunn- og terrengarbeider	1	Matias Nyheim AS, 989441752				06.11.18	X	
Betongarbeider	Betongarbeider	1	Karsten Eikeland Bygg AS, 891840942				06.11.18	X	
VVS-arbeider	Utvendig stikkledninger vann og avløp og innv. sanitærinstall	1	Lindås Rør og Sanitær AS, 935347920				09.10.18	X	
	KONTROLL								
Fuktsikring	Kontroll av fuktsikring i våtrom	1	Trio Bygg Bergen AS, 982904285				10.01.19	X	
Lufttetthet	Kontroll av lufttetthet i bygning	1	Trio Bygg Bergen AS, 982904285				10.01.19	X	