



## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

<b>1. Verksemd</b>	
Namn: <u>Ostereidet Kro AS</u>	
Postadresse: <u>Eidavegen 532</u>	Org.nr: <u>990 516 073</u>
Postnr/sted: <u>5993 OSTEREIDET</u>	E-post: <u>ostereidel.kro@gmail.com</u>
Kontaktperson: <u>Sveinung Hindenes</u>	Telefon: <u>915 94 368</u>

<b>2. Fett utskiljar anlegg</b>	
Adresse: <u>Eidavegen 532</u>	Gnr/bnr: <u>234/68</u>
Utskiljar nr.: <u>234/68</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>3</u>

<b>3. Tømming av fett utskiljar</b>					
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei    Vis nei, kvifor ikkje?					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>	Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>
<u>03/01/18</u>	<u>Ruben</u>	<u>3</u>			
<u>09/02/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>3</u>			
<u>01/06/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>3</u>			
<u>15/11/18</u>	<u>Dennis/Trond</u>	<u>3</u>			

<b>4. Temperaturmåling</b>	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje?				
Talet på temperatur målingar som tas per år: 2				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
	01/02/18	8,1		
	24/05/18	17-18		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå <i>Fettlag utgjør 5-15% av volum i tank</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?  <i>Prøvetakingskum</i>		

<b>6. Utslipp</b>
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato *Slovåg 28/01/19*

Årsrapport utfylt av *Trine Ekren*

på vegne av *Ostereidet Kro AS*

