



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Oslerøiduf Kro AS	Adresse: Eidavegen 532
Fettskillernummer:	Bedriftens kontaktperson: Sveinung

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør% av volum i tanken **15**

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:
 Temperaturlogging Antall døgn

Vannprøve Vannprøve levert

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:
Hovedkammer
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i utløp:
 Ja Nei

Inn / utløp
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:
 Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma
Norva 24 Birkeland

Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
9/2-18	Dennis Evensen	9/2-18	EJA