



3 m<sup>3</sup>

**TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER**

<b>Bedriftens navn:</b> Ostereidet Kro AS	<b>Adresse:</b> Lidavegen 532
<b>Fettskallnummer:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b> Sveinung

**Tømmefrekvens:**  
 OK     Ikke OK     Fettlag utgjør 5% av volum i tanken

**Frityrfett:**  
 Brukes ikke     Leveres til .....     Kastes

**Driftsjournal ajourført:**    **Fylt opp med vann:**  
 Ja - levere ut ny     Ja     Nei     Tømmeoperatøren     Kunden

**Rengjøring:**  
 Fettutskilleren er rengjort     Prøvetakingskum er rengjort  
 Undersøkt utløp / innløp     Rengjort utløp / innløp

**Prøvetaking:**  
 Temperaturlogging    Antall døgn .....  
 Vannprøve    Vannprøve levert .....  
 Fra prøvetakingskum  
 Fra et annet sted enn prøvetakingskum .....

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

**Tilstandsvurdering:**  
 God     Mindre god     Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

**Tilkomst utskiller:**  
**Hovedkammer**  
 Ja     Nei    **Tilkomst for prøvetaking i utløp:**  
 Ja     Nei

**Inn / utløp**    **Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:**  
 Ja     Nei     Ja     Nei

**Anmerkning:**  
 Temp. logger innhentet.

**Tømmefirma**  
 Noroa 24 Birkeland AS

<b>Dato</b>	<b>Signatur tømmeoperatør</b>	<b>Dato</b>	<b>Signatur bedrift</b>
01.06.18	ES / DS		