



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Verksemd | |
| Namn: Hagelsundet Eigeedom AS | |
| Postadresse: Hagellia 6 | Org.nr: 999 018 793 |
| Postnr/sted: 5914 ISDALSTØ | E-post: andreas@credex.no |
| Kontaktperson: Andreas Aasgard | Telefon: 993 20 842 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 2. Fett utskiljar anlegg | |
| Adresse: Hagellia 6 | Gnr/bnr: 185/333 |
| Utskiljar nr.: 185/333 | Installert (år): |
| Plassering: Garasje | Dimensjon: 1,5 |

| 3. Tømming av fett utskiljar | | | | | |
|---|---------------|---------------------|------|---------------|---------------------|
| Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune? | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje? | | | | | |
| Dato | Tømmeoperatør | Fett m ³ | Dato | Tømmeoperatør | Fett m ³ |
| 06/03/18 | Dennis/Even | 1,5 | | | |
| 28/06/18 | Ruben | 1,5 | | | |
| 19/11/18 | Dennis/Even | 1,5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|--|
| 4. Temperaturmåling | |
| Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|------|------------|
| Vis nei, kvifor ikkje? <i>Endringer i virksomhet gjør at dette ikke vært fulgt opp slik som det skulle</i> | | | | |
| Talet på temperatur målingar som tas per år: | | | | |
| Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader | Dato | Temperatur | Dato | Temperatur |
| | <i>05/01/18</i> | <i>ca 19-20</i> | | |
| | | | | |

| 5. Drift og vedlikehald | JA | NEI | Utført dato: | JA | NEI |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Inspeksjon og tømning av fett utskiljar | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Peiling av fett nivå <i>Fettlag utgjør ca 10-15% av volum i tank</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kontroll og test av alarmfunksjon | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Er det installert fast temperaturmåler | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt? <i>Prøvetakingskom</i> | | |

| 6. Utslipp |
|--|
| Beskriving av uhell og akutte utslipp: |
| |

Stad, dato *Slovåg 28/01/19*

Årsrapport utfylt av *Trine Ekren*

på vegne av *Hagelsundet Eigedom AS*

