



~~BERGEN
KOMMUNE~~

LINDÅS KOMMUNE

Fakturert 30/11-18

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn: Hagelsundet Eiendom AS	Adresse: Hagellia 6
Fettskiflernummer:	Bedriftens kontaktperson: Andreas

Tømmefrekvens:
 OK Ikke OK Fettlag utgjør% av volum i tanken

Frityrfett:
 Brukes ikke Leveres til Kastes

Driftsjournal ajourført: **Fylt opp med vann:**
 Ja - levere ut ny Ja Nei Tømmeoperatøren Kunden

Rengjøring:
 Fettutskilleren er rengjort Prøvetakingskum er rengjort
 Undersøkt utløp / innløp Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:

Temperaturlogging Antall døgn

Vannprøve Vannprøve levert

Fra prøvetakingskum

Fra et annet sted enn prøvetakingskum

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Tilstandsvurdering:
 God Mindre god Dårlig (Spesifiser i anmerkning)

Tilkomst utskiller:
Hovedkammer
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i utløp:
 Ja Nei

Inn / utløp
 Ja Nei

Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:
 Ja Nei

Anmerkning:

Tømmefirma
 Norva 24

Dato 19.11.18	Signatur tømmeoperatør 	Dato 19.11.18	Signatur bedrift
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------