

Emne: VS: sikkerhet
Vedlegg: file3.jpeg; file2-2.jpeg; file4.jpeg; file-9.jpeg; file1-2.jpeg;
Scan__20181228_144838.pdf

Fra: Stendal VVS <post@stendalvvs.no>
Sendt: 28. desember 2018 14:13
Til: Edvin Bauge - WellConnection Mongstad AS <eba@wellconnection.no>
Emne: SV: sikkerhet

Kontroll av fettutskiller etter tømning.

Mvh
Thorleif Stendal



Blombakken 1, 5911 Alversund

Tlf: 906 22 713

Tlf: 56 35 44 55

E-Post: thorleif@stendalvvs.no













Driftsjournal fett utskiljar anlegg

	Dato	Fettutskiljar m ²	Slamskiljar m ²	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
Fett utskiljar nr.		1,130					
Verksemda sitt namn	Willeconnection						
Adresse	Mangstad						
Heimshavar							
Type verksemd	Industri						
Type utskiljar	NS 4						
Dimensjon på anlegg	110 m ²						
Montert							
Plassering	Nedgård ute						
Merknader	Alt OK						

Årleg driftsjournal/vedlikehald av anlegg

De lunde

Dato

13/12-18

Firma

Sjundal WS AS

Signatur

Trude Sjundal

Tømmefrekvens 3-12 gonger i året. Husk å sende inn årlig tømmerrapport til kommunen innan 1. februar påfølgjende år. Følgjande dokumentasjon skal leggjast ved: utfyllt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no

