

Lindås kommune
Byggesak
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Ref. 14/4658 – 14/19998

Jf. Dykkar brev av 4.09.2014 med spørsmål om avlaupsanlegget (gnr. 214/149).


Eigedomen, som vart bebygd i 1973/74, har godkjent avlaupsløysing med 6' PVC-rør i ca. 80 m lengd - frå slamavskiljar til tilknytningspunkt ved E39
Eigen slamavskiljar har 3 kammer (til saman ca 4,5 m²). Kummene ligg på vestsida av bygget (garasjen), og plasseringa framgår av vedlagte kart.
Avløpsledningen går frå kummene i søraustleg retning til gnr 214/138 med tilknytning til avlaup frå nemnde eigedom i kum i sørvestleg hjørne (Ca 80 m lengd). Derfrå kjøpte eg med inn i avløp lagt ned av gnr 214/138 – etter avtale også med gnr 214/119 og 214/148.
Avløp frå gnr 214/199 er knytta til 10-12 m nedanfor kummene.
Ved innkøyrsla til 214/138 sette eg ned ei tilknytningkum der eventuelle nye oppsitjarar kunne kopla til etter avtale.
Avløpsvatnet går vidare over gnr. 214/119 og endar i sandfiltergrøfter på sørsida av E39. I vedlagte skisse har Fran Våge rissa inn leidningstrasseen vidare til sandfilteranlegget sør for E39.

I min eigedom bur for tida 4 personar fast.

Eg er med i kommunal ordning med tømning av slam. Slamavskiljaranlegget på min eigedom fungerer godt, og i det 3. kammeret er der kun vatn. Viser elles til Jonny Birkeland A.S.

Vonar at dette er fyldestgjerande svar.

Eikangervåg, 28.09.2014



Ivar Nordland
Mobil 41227141

2 kartvedlegg