

Stallane 13  
5914 Isdalstø

01.10.2019

## Skjema for destruksjon / sanering av oljetank

**Skjema gjelder tank beliggende på:    G.nr: 188    B.nr: 233**

**Kvalitet:    *Parafin***

**Størrelse:    *1200 ltr***

**Sylindrisk tank:    *Ja***

**Kvadratisk tank:**

**Dobbelbunnet tank:**

**Innvendig kjellertank:**

**Stål:**

**GUP tank:    *Ja***

Tank er tømt og rengjort, og gjenfylt med faste masser  
Lufterør og påfylling er fjernet

**Destruksjon følger vårt ordrenummer:    2917**

**Saksreferanse:**

**Emnekode / avtale**

**Dato levert:    *18.09.19***

**Melding sendt til Lindås Kommune:    *Ja, pr e.post; 01.10.2019***

Terje Rosslund  
Oljeservice AS