

**Kontrollerklæring med sluttrapport**

etter plan- og bygningsloven (tbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.**Erklæringen gjelder**

|                       |                    |                   |          |             |                        |                            |                               |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Eiendom/<br>byggested | Gnr.<br><b>195</b> | Bnr.<br><b>47</b> | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr.            | Bolignr.                   | Kommune<br><b>1263 LINDÅS</b> |
|                       | Adresse            | LEKNESVEIEN 167   |          |             | Postnr.<br><b>5915</b> | Poststed<br><b>HJELMÅS</b> |                               |

**Ansvarlig kontrollerende**

Foretakets navn

**KLEIVDAL TAKSERING AS**Organisasjonsnr.  
**916271654**Ansvarsrett  
erklært dato**21.03.2018****Ansvarsområdet**

|   |   |
|---|---|
| Hentet fra<br>erklæring om<br>ansvarsrett | <b>KONTROLL AV VÅTROM</b><br><br><b>KONTROLL AV LUFTTETTHET I BOLIG</b> |
|---|---|

**Sluttrapport**

- Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
- Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
- Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll

Vedlegg

Plan for uavhengig kontroll

Vedlegg nr.  
**G-****Erklæring og underskrift**


Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte.

Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.

Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato  
**27.11.2019**

Kontrollerende foretaks underskrift

Gjentas med blokkbokstaver  
**TERJE KLEIVDAL**



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kommunens saksnt: | Vedlegg    |
| G                 | Side<br>av |

## Plan for uavhengig kontroll

|                          |         |                       |          |           |             |                 |                                    |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Ansvarlig kontrollerende | Foretak | KLEIVDAL TAKSERING AS | Org.nr   | 916271654 | Versjonsnr. | 27.11.2019      | Signatur, ansvarlig kontrollerende |
| Eiendom/<br>byggested    | Gnr.    | Bnr.                  | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr.    | Kommune         | <i>Tove Hæstad</i>                 |
|                          | 195     | 47                    |          |           |             | LEKNESVEIEN 167 |                                    |
|                          |         |                       |          |           |             | 1263 LINDÅS     |                                    |
|                          |         |                       |          |           |             | Postnr:         | 5915                               |
|                          |         |                       |          |           |             | Poststed:       | HJELMAS                            |

| Kontrollbeskrivelse             |                 | Ansvarlig foretak for arbeidet<br>(navn, org.nr.) | Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende   | Dato for mottatt underlag | Registrerte avvik (identifisering)<br>(ref. avvikslogg) | Avvik sendt søker/tiltakshaver<br>(dato) | Åpne avvik sendt kommunen<br>(dato) |
|---------------------------------|-----------------|---|---|---------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Kontrollområde                  | Kontrollområdet | Kleivdal Taksering AS<br>Org.nr 916271654         | Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde.<br>Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran. |                           |   |  |                                     |
| Kontroll av våtrøm              |                 | Kleivdal Taksering AS<br>Org.nr 916271654         | Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet.<br>Dokumentasjon/målepunktprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.                  |                           |   |  |                                     |
| Kontroll av lufttetthet i bolig |                 | Kleivdal Taksering AS<br>Org.nr 916271654         |   |                           |   |  |                                     |