

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.
G-1Side
1 av 1

Gjennomføringsplan

Etendom / byggested		Gnr. 141	Bnr. 78	Festemr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Versjonsnr. 3		Dato 06.12.2019	Signatur, ansv. søker <i>Olav Alversund</i>	
							Adresse Erstadvegen	Postnr. 5911		Poststed Alversund		

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/et-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigstest		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
Søk	Ansvarlig søker	1	Majo eigedom as 986462929	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
pro	sitiplan terrengtilpassning	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	oppmålingsteknisk prosjektering	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	Radonsikring	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	fundamentslørn mur og betongarb	1	Leite og Hovden 936 794 025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	Byggingm. arb. i våtrom, møbler og plassering av sl	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	brannkonsept	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	estetisk utforming og planløsning	1	Leite og Hovden 936794025	☐	03.04.18	☐	☐	☐	☒	
pro	pro balansert ventilasjonanlegg	1	systemair as 929387384	☐	20.03.18	☐	☐	☐	☒	
pro	utv stikkledn/saniteranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐	11.04.18	☐	☐	☐	☒	
utf	utv stikkledning/saniteranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐		☐	☐	☐	☒	
utf	Graving-boring og sprengning	1	Alversund maskinstasjon 93766404	☐		☐	☐	☐	☒	
utf	Byggplassering innmåling	1	Lindås kommune 935084733	☐		☐	☐	☐	☒	
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigedom as 986462929	☐		☐	☐	☐	☒	
utf	betongarbeid radonsikring	1	Majo eigedom as 986462929	☐		☐	☐	☐	☒	
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eigedom as 986462929	☐		☐	☐	☐	☒	
kontroll	kontroll av våtrom i bolig	1	Vallanger & sønner as 925580376	☐		☐	☐	☐	☒	
kontroll	kontroll av lufttethet i bolig	1	Vallanger & sønner as 925580376	☐		☐	☐	☐	☒	