

Sluttrapport for avfall

Avfallet blei lagt direkte i ein liten henger og når denne var full blei den kjørt til NGIR sitt mottak i Kjevikadalen. Der blei det sortert og levert på det åpne mottaket.

Avfallet bestod av materialkapp og emballasje, samt noko isolasjonskapp.

Konglevoll 20.08.2018