



Byggesaksavdelinga
Siril Sylta

Referanser:
Dykkar:
Vår: 19/3335 - 19/37057

Saksbehandlar:
Kjartan Nyhammer
kjartan.nyhammer@lindas.kommune.no

Dato:
11.12.2019

Stadesting frå landbrukskontoret knytta til ferdigstilling gjødsellager på gbnr 114/2 Verås

Representant frå Landbrukskontoret i Lindås kommune har vore å synfart gjødselkum. Dette er ein typegodkjent gjødselkum som stettar krava til tett gjødseloppsamling. Arbeidet er utført i tråd med plan.

Kummen er forsvarleg inngjerda og har vidare fastmontert stige på innsida av tanken dersom nokon skulle falle ned i tanken med gjødsel i. Søkjar har bygd tilskomstveg på baksida av kum, mellom fjellet og kum. Dermed er det ingen fjellskjering å sikra.

Oversiktskart gbnr 114/2 Verås med gjødselkum



Detaljbilete gjødselkum gbnr 114/2 Verås



Senter i gjødselkum har koordinatane Ø:287557, N:6741634

Med helsing

Kjartan Nyhammer
landbrukssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Byggesaksavdelinga
Godtfred Syslak

Skornesvegen 60 5955

LINDÅS