



- Målte Grenser
- Registrerte Grenser
- Udefinert grenser
- ⚓ Terrengmålte grense
- ⊙ Konstruert grensepunkt
- Bolig
- Bustad m/leilighet
- Våningshus
- Storre bustader
- Hytte/feriehus
- Garasje/uthus
- Industri/lager
- Andre bygg

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.



Lindås kommune  
Geodata avdeling  
Kontrollmåling byggplassering 10.07.2014

Date: 2014.07.10  
Sign: liel *liel*

Gnr 137 bnr 752



Målestokk  
1:200

137-752kontr

-00 FF  
 -01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO  
 -02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM  
 -03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM  
 -04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM  
 -05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
 -06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
 -07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM  
 -08 Epi E1 E2 E3 E4  
 -09\_Pi Sammenheng FF MMMMMMMM

Kontrollmåling Gnr 137 bnr 752 innm grunnflate

-00 Leica Geosystems AG  
 -00 Instrument: CS15 Måledato: 10.07.2014  
 -00 Målejobb: 137-752kontr Operatør: er  
 -00 Jobbeskrivelse:  
 05 M-Ref 0038 6718218.805 296622.928 65.488 0.000  
 05 h01 6719924.710 293890.672 21.774 0.023  
 05 h02 6719926.234 293888.356 21.736 0.014  
 05 h03 6719928.072 293889.546 21.731 0.013  
 05 h04 6719930.728 293885.560 21.750 0.014  
 05 h05 6719928.898 293884.333 21.745 0.020  
 05 h06 6719930.980 293881.162 21.704 0.025  
 05 h07 6719925.817 293877.763 21.733 0.020  
 05 h08 6719923.720 293880.926 21.739 0.018  
 05 h09 6719922.133 293879.891 21.740 0.019  
 05 h10 6719919.505 293883.885 21.750 0.026

knarvik 10.07.2014

Lindås Kommune Geodata avd.

  
 Einar Rydland

Lindås kommune