

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder		Seksjonsnr.		Bygningnr.		Bollignr.		Kommune	
Eiendom / byggested		Gnr.	Bnr.	Festnrr.		Postnr.		Poststed	
Mangerbua 2		137	750			5911		Alversund	
Adresse									
Ferdigattest									
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.									
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager.									
Type arbeider									
Bekrefteelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen.									
Dato									
Oppdatert dokumentasjon									
Er det fortløpende oppdatert dokumentasjon som viser hva som er utført. <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei									
Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.									
Sluttrapport for avfall									
Dato									
vedlegges søknaden.									
Varmesystem									
Ansvarelig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.									
Varmefordeling									
Energiforsyning					Varmefordeling				
<input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet					<input type="checkbox"/> Luftoppvarming				
<input checked="" type="checkbox"/> Biobrensel					<input checked="" type="checkbox"/> Vannbåren radiator				
<input type="checkbox"/> Varmepumpe-luft					<input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler				
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø					<input type="checkbox"/> Elektriske panelovner				
<input type="checkbox"/> Fjernvarmespillsvarme					<input type="checkbox"/> Annnet				
Erklæring									
<input checked="" type="checkbox"/> Det bekreftees at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftfasen er overlevert bygghverets eier.									
Vedlegg									
Beskrivelse av vedlegg									
Situasjonsplan, avkjøringsplan									
Tegninger, plan, snitt, fasade									
Redegjørelser/kart									
Gjennomføringsplan									
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse									
Boligspesifikasjon i matikkelen									
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet									
Andre vedlegg									
Underskrifter									
Ansvarelig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)									
Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-2)									
Foretak									
MAJO EIGEDOM AS									
Kontaktperson									
magnus helgesen									
E-post									
magnus.helgesen@boligpartner.no									
Dato									
21.05.2015									
Gjenstas med blokkbokstaver									
MAGNUS HELGESEN									

Gjennomføringsplan

				Versjonsnr. 2	Dato 21.05.15	Signatur, ansv. søker <i>Magnus Selges</i>			
Eiendom / byggested	Gnr. 137	Bnr. 750	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune Lindås	Adresse Mangerbua	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om ramme-tillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/eit-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søker	Ansvarlig søker	1	Majo eigestom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegn/prosjekteri	Bygningsutforming	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	05.02.14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegn/prosjekteri	prosjektering av trehus og våtrom	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	05.02.14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegn/prosjekteri	prosjektering av ventilasjon	1	Boligpartner as 967 524 514	<input type="checkbox"/>	05.02.14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegn/prosjekteri	prosjektering av grunnmur og fundament	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	05.02.14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rørlegger	prosjektering av utv stikkledn og sanitæranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>	13.02.14 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rørlegger	utføring av utv stikkledn og sanitæranlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20.05.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plassering	Byggplassering/kontrollmåling	1	Lindås kommune Geodata 935084733	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13.08.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
grunnarbeid	grave og sprengningsarbeid	1	Rock Partner as 991884203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.05.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
betongarbeid	utføring betongarbeid og radonsikring	1	Majo eigestom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.05.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
tømrerarbeid	utføring av tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eigestom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.05.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ventilasjonsarbeid	utføring av ventilasjonsarbeid	1	Majo eigestom as 986462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.05 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
uavh kontroll	kontroll a våtrom og lufttetthet i bolig	1	Villanger & Sønner as 925 580 376	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.05.15 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>