
Fra: Linda Hammersvik Folkestad
Sendt: 26. august 2015 08:58
Til: kjfj@psw.no
Emne: Vedkomande fett utskiljar ved kantine gbnr 127/117

Hei,

Teknisk drift har fremdeles ikkje motteke all dokumentasjon på utskiljar anlegg ved gbnr 127/117.

For at kommunen skal få etterpurt dokumentasjon ber vi Dykk ta kontakt med rørleggar som har installert anlegg og be dei sende inn registreringsmelding for eksisterande anlegg. Rørleggar må da legge ved berekningsgrunnlag for val av størrelse på utskiljar anlegg, produktsertifikat som viser kva anlegg som er installert, samt «As built» teikningar som viser plassering av anlegg og kva som er ført på anlegget. Teikningane skal være i målestokk 1:500. Registreringsmelding skal gjerast elektronisk og meldingsskjema er tilgjengeleg på kommunen sin heimeside.

Det er levert ei tømmerapport av anlegg der dette er tømt 10.08.2015. Er anlegg ikkje tømt før dette? Det er ikkje sendt inn tømmerapporter for 2014, det er dette vi har etterlyst. Anlegget skulle ha vore tømt minst 3 gonger i 2014. Er ikkje anlegg tømt i 2014?

Temperaturlogg må takast 3 dagar før neste tømning.
Når er neste tømning planlagt?

mvh



LINDÅS KOMMUNE

Linda Folkestad

teknisk drift – veg, vatn og avlaup

Tlf: 56 37 51 70/ 975 85 285

www.lindas.kommune.no

Lik oss på 

Følg oss på

 **LinkedIn**®

Kikk oss i kartene

