

Kommunens saksnr.
2013/1873Vedlegg
GSide
1 av 1

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak Par AS	Org.nr 989637770	Versjonsnr.	Dato 05.06.2015	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Jonny Landro</i>				
Eiendom/byggested	Gnr. 56	Bnr. 149	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune LINDÅS KOMMUNE	Adresse Fagervollen 46 A/ B	Postnr. 5956	Poststed HUNDVIN

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Lufttettehet	Byggmester Ådnekvam AS	Prosedyre for måling Måleprotokoll etter første måling (tett bygg) Måleprotokoll etter andre måling (ferdig bygg)	05.06.2015			
Våtrom	Byggmester Ådnekvam AS	Prosedyre for utførelse våtrom Plassering sluk Fall til sluk Nivåforskjell mellom sluk og dør Datablad membran og bilder av sluk og gjennomføringer	05.06.2015			