

Dato:  
01.10.2015Saks nr.  
148512

Lindås Kommune  
Eigedomsavdelinga v/Knut Hopland  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

Målepunktid.  
27017204Målernr.  
9532904Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  
Lindås Kommune  
Oterdalen 29A  
5914 ISDALSTØ

**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av  
Knut Løtvedt

## Rapport fra kontroll utført den 29.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnettet.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

**Kommentar for godkjenning:**

*Kommunen skal ha en gjennomgang av leiligheten før ny leietaker flytter inn. I den forbindelse må de elektriske installasjonene med utstyr (brytere, stikkontakter og sikringer) også gjennomgås.*

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Mob: 932 50 955  
knut.lotvedt@bkk.no

Knut Løtvedt  
Saksbehandler