

Dato:
01.10.2015Saks nr.
148488

Lindås Kommune
Kvernhusmyrane 20

5914 ISDALSTØ

Målepunktid.
26962369Målernr.
00256847Sakstype
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Lindås Kommune
Veråsvegen 91
5955 LINDÅS
Tinghuset på lind

Tilsyn av elektriske anlegg

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Kontroll utført av
Knut Løtvedt

Rapport fra kontroll utført den 28.09.2015

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøves kontroll av elektriske anlegg tilknyttet forsyningsnett.

Det ble ved vår kontroll ikke funnet feil eller mangler som krever videre oppfølging, og saken avsluttes fra vår side.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt
Saksbehandler

| |
|--|
| Lindås Kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ |
|--|

| |
|--|
| Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Lindås Kommune Veråsvegen 91 5955 LINDÅS Tinghuset på lind |
|--|

| | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| Målepunktid. 26962369 | Målernr. 00256847 | Sakstype Teknisk kontroll |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.

Rapport

Det ble ved kontroll den 28.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

TINGHUSET

Kontroll av elektrisk anlegg på Tinghuset i forbindelse med revisjon av Lindås Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.

Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.

Helge Inge Fosse var med som representant fra kommunen.

Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146892.

- 1 Lokale Det ble ved stikkprøvekontroll ikke funnet noen feil eller mangler

| | | | |
|------------------------|--|--|---|
| RETTELSE ER UTFØRT AV: | Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω | Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω | Frist: se vedlagt brev |
| Dato | Underskrift montør | Kontroll utført av: Knut Løtvedt | Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no |
| Dato | Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig | 01.10.2015 | Underskrift |