

Dato: 01.10.2015  
Saks nr. 148592Lindås Kommune  
Kvernhusmyrane 41

5914 ISDALSTØ

## Forhåndsvarsel

### Rapport fra kontroll utført den 28.09.2015.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 28.09.2015. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

**Rettes de påviste feil og mangler innen 30.12.2015, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.**

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 30.12.2015.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandling.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) vedrørende saken.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS



Knut Løtvedt  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

---

<b>Postadresse:</b> BKK Elsikkerhet AS Postboks 7050 5020 BERGEN	<b>Besøksadresse:</b> Kokstadvegen 37 BERGEN	<b>Telefon:</b> 55 12 95 00 <b>Telefax:</b> 55 12 70 01 <b>E-post:</b> <a href="mailto:elsikkerhet@bkk.no">elsikkerhet@bkk.no</a> <b>Web:</b> <a href="http://www.bkk.no">www.bkk.no</a>	<b>Org.nr:</b> 994 302 299
---	--	---	----------------------------

Lindås Kommune Kvernhusmyrane 41  5914 ISDALSTØ
--

Målepunktid. 26963847	Målernr. 9534679	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Lindås Kommune Brannstasjon Lindås 5914 ISDALSTØ Brannstasjon lindås
--

<b>RAPPORT</b> Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.  <b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.</b>
--

## Rapport

Det ble ved kontroll den 28.09.2015 funnet følgende feil/mangler:

### LINDÅS BRANNSTASJON

*Kontroll av elektrisk anlegg på Lindås Brannstasjon i forbindelse med revisjon av Lindås Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr.  
Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen.  
Helge Inge Fosse var med som representant fra kommunen.  
Det er skrevet egen rapport i forbindelse med revisjon av kommunenes internkontrollsystem, sak 146892.*

- |   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| 1 | Verksted<br>kompressor | Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jf. fel § 28<br><br>Bevegelig ledning til kompressor var unødvendig lang og var utsatt for mekanisk påkjenning. |
|---|------------------------|--|

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
	Dato ..... Underskrift montør	Kontroll utført av: Knut Løtvedt  01.10.2015 Dato	
Dato ..... Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Knut Løtvedt Mob: 932 50 955 knut.lotvedt@bkk.no Underskrift		