| Kommunens saksnr. | Vedlegg | Side |
|---|---|---|
| | G 2 | 1 av 1 |

arkoconsult
Fossen Senter, Postboks 103
5291 Valestrandsfossen
Org.nr. 997 089 782

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

# Gjennomføringsplan

| Versjonsnr. | Dato | Signatur ansv. søker |
|---|---|---|
| 1 | 08.01.2016 | |

| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Adresse | Postnr. | Poststed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108 | 515 | | | | LINDÅS | Veråsvegen 134 | 5955 | LINDÅS |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett | Tiltaks-klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| SØK | Ansvarlig søker | 1 | Arkoconsult AS, 997089782 | | | | | |
| PRO | Arkitektonisk utforming og brukbarhet | 1 | Arkoconsult AS, 997089782 | | 08.01.16 | | | X |

 © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016