



## TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

<b>Bedriftens navn:</b> Gomon Rogmaldsen AS	<b>Adresse:</b> Kverfjordvegen 234
<b>Fettskallernummer:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b>

<b>Tømmefrekvens:</b> <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens .....	
<b>Frityrfett:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til ..... <input type="checkbox"/> Kastes	
<b>Driftsjournal ajourført:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Skrevet ny driftsjournal</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Prøvetaking</b> <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert .....	
<b>Vann:</b> <input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<b>Fyllt opp med kaldt vann:</b> <input type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input checked="" type="checkbox"/> Kunden

<b>Eventuelle anmerkninger som må utbedres:</b> 4 m <sup>3</sup> inholder litt staine og pumpe er ødelagt

<b>Tømmefirma</b> Førren & Bassen			
<b>Dato</b> 23. 11. 15.	<b>Signatur tømmeoperatør</b> [Signature]	<b>Dato</b> 23. 11. 15	<b>Signatur bedrift</b> [Signature]