



Smart Varme AS
Minde Allè 4
5063 BERGEN

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/100 - 16/1608

Saksbehandlar:
Tone Margrethe Berland Furustøl
tone.furustol@lindas.kommune.no

Dato:
20.01.2016

Førebels svar - trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 240/13 Bjørndal

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 11.01.2016 om reparasjon/rehabilitering av pipe.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig, jf. byggesaksforskrifta (SAK) § 5-4.

Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

1. Opplysningar om eventuelt kor mange løp det er i skorsteinen.
2. Erklæring om ansvarsrett for PRO. Revidert gjennomføringsplan med PRO.
3. Situasjonsplan, takplan eller planteikning som kan identifisere kva for ein skorstein arbeidet gjeld. Dette gjeld uavhengig av talet på skorstein i bygningen.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla **innan 10.02.2015**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming [ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av plan- og bygningslova § 21-7, jf. SAK § 7-1. Tidsfristane vert rekna frå søknaden er komplett og klar for handsaming, jf. SAK § 7-2 (1).

Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.



Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Tone Margrethe Berland Furustøl
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Tonny André Øygaard

Bjørndalen 91

5993

OSTEREIDET

Mottakarar:

Smart Varme AS

Minde Allè 4

5063

BERGEN