



MILJØRÅDGIVING  
NO 959 689 776 MVA

Nobina Norge as, avd Norhordland  
5914 ISDALSTØ

5914 ISDALSTØ

Lier, 26. januar 2016

<b>Deres ref:</b> Pål Presttun	<b>Våres ref:</b> Marius Løchstøer
-----------------------------------	---------------------------------------

## Oversendelse av årsrapport for oljeutskillere

Vedlagt følger årsrapport for siste år. Vi ber om at denne settes i vår stedlige rapportperm. Hvis noen av opplysningene er mangelfulle, foreldede eller feilaktige, ber vi om å få tilbakemelding på dette straks, eller ved neste kontroll. Dette kan være skifte av vaskekjemikalier, nyinstalleringer av vaskeutstyr osv. Kopier av datablader/tegninger etc. bør settes inn i vår stedlige rapportperm.

**Årsrapporten er også sendt til respektive kommunes tekniske etat.**

Hvis noe er uklart, ta gjerne kontakt med oss;  
Marius Løchstøer mob: 92 68 89 67.  
(alt: Tom E. Fredriksen mob: 95 97 34 54).

**Vi ser fram til et positivt samarbeide også for neste år.**


Vennlig hilsen

**Promitek as**

**Eivind Bøe**  
Daglig leder

Vedlegg

# ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2015.



Følgende bedrift har avtale med Promitek as om Totalavtale.

1. Bedriften			
Navn:	Nobina Norge as, avd Norhordland	Type avtale:	Totalavtale
		Kommune:	Lindås kommune
		Gnr/bnr:	185/100
Adresse:	5914 ISDALSTØ	Avdelingsansvarlig:	Pål Presttun
Poststed:	5914   ISDALSTØ	Telefon:	45250567
Anlegg adresse:	Hagelia 3	Kontaktperson:	Pål Presttun
Poststed anlegg:	5914   ISDALSTØ	Telefon:	45250567

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Utenfor port 27	Utskiller fabrikat/type:	ME SUO 10 m3
Virksomhetstype:	Bussvask og verksteddrift	Materiale:	Stål
Installert år:	-	Dim vannbelast:	6 m3/t
Lokk utløpskasse:	Nei	Våtvolum:	10 m3
Prøvetagningskum:	Nei	Tilstandsvurdering:	Ok
Ekstra sandfang:	-		


3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	-
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
25.11.2015	Oljeutskiller tømmes for slam

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat [mg/L]	Godkjent	Kommentar
25.11.2015	Olje	19	Ok	

6. Anmerkning:
Det ble bestilt tømning av oljeutskiller etter kontroll.

# DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER



BedriftNr:	203501	UtskilleID:	2156
Bedrift:	Nobina Norge as, avd Norhordland	Utskille fabrikat/type:	ME SUO 10 m3
Adresse:	Hagelia 3	Ekstra sandfang volum (m3):	-
Kontakt person:	Pål Presttun Tlf 45250567	Utskille sandfang volum (m3):	10 m3
Beliggenhet:	Utenfor port 27	Våtvolum (m3):	2 m3
Tilgjengelig for prøvetaking	Nei	Oppsamlingsvolum (m3):	
	Lukk utløpskasse	Nei	

Sand-/Slamvolum		Oljevolum				Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vandedyp (cm)	Sandfang vandedyp (cm)	Våtvolum utskiller		Oppsamlingsstank oljenivå (cm)			
	Minimum vandedyp (cm)	Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	maks % olje		
0	50	120	1	1	20	175	Oljeutskiller tømmes for slam Vann/olje
							25.11.2015 CR