



TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn:	Adresse:
Wellconnection Mangstad AS	Storemyra 279
Fettskillenummer:	Bedriftens kontaktperson:
127 / 106	Edvin Bauge

Tømmefrekvens:	
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens
Fritryfett:	
<input type="checkbox"/> Brukes ikke	<input type="checkbox"/> Leveres til <input type="checkbox"/> Kastes
Driftsjournal ajourført:	Skrevet ny driftsjournal
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prøvetaking	
<input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
Vannprøve levert	
Vann:	Fylt opp med kaldt vann:
<input type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:

Utskiller tømt og rengjort.


Alarm for nivåmåler ligger i bunn
Burde justeres i riktig høyde
og festes.

Ellers alt ok.

TEMP MÅLINGA VEKLAART.

Tømmefirma			
SAR Bergen			
Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
23/2-16	Simon Steen	23/2-16	

Wellcon090216



From:- 09 February 2016 14:00:00 To:- 13 February 2016 08:18:10