

## Bilder av rivningsobjektet:



«fasade»



Asbest på asfalt mot hotell



Asbest som er stablet på branntomten



Biter av Eternitt som ligger i ruinene



Midlertidige brakker satt opp på branntomten.



Mye knust asbest ligger blandet sammen med materialer på branntomten