



LINDÅS KOMMUNE

Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemnd	
Namn: Knarvik kafe og Thai Takeaway AS	
Postadresse: Kvassnesvegen 2	Org.nr.: 919 905 638
Postnr/sted: 5914 ISDALSTØ	E-post: yngve@knarvikbakeri.no
Kontaktperson: Yngve Walater	Telefon: 913 34 851

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: Kvassnesvegen 2	Gnr/bnr: 188/69
Utskiljar nr.: 188/69	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: 1,5

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømming utført og tømmerrapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei	Vis nei, kvifor ikkje? Ny avtale mai 2018			
Dato	Tømmeoperatør	Fett m³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m³
01/06/18	Dennis/Even	2			
16/11/18	Dennis/Krond	1,5			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei

Vis nei, hvis ikke? Ny avtale 2018, samt endringer hos Nova24
 Vest har gjort at det ikke vart fulgt opp slik det skal
 Talet på temperatur målinger som tas per år:

Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
		juni 18 - Finnes ikke temp. resultat		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato: Peiling av fett nivå <i>Fettslag utgjør ca 5-10% av volum i tank</i>	JA	NEI
Inspeksjon og tömming av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erl vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkingar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikke fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt? <i>Prøvetakingstidum</i>		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato Skarvåg 29/01/19

Årsrapport utfylt av Tinne Eken

på vegne av Knarvik Kafe og
Thai Takeaway AS

Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø E-post: postmottak@lindas.kommune.no

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

