| Kommunens saksnr. | Vedlegg | Side |
|---|---|---|
| 14/7029 | G - 01 | 1 av 1 |

# Gjennomføringsplan

3 5/6-19 T. Barsholm

| Versjonsnr. | Dato | Signatur, ansv. søker |
|---|---|---|
| 2 | 24/10-16 | H M Aarland |

| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Adresse | Postnr. | Poststed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 214 | 94 | | | | Lindås | Litlevågsbrotet 35 | 5913 | Eikangervåg |

| Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll) | | | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett | Tiltaks-klasse | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigattest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Søker | Ansvarlig søker | 1 | Thomas Barsholm ~~Ingeniør Aarland~~ AS-979 971 044 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arkitektur | PRO - Arkitekturprosjektering - komplett | 1 | Ingeniør Aarland AS-979 971 044 | ☐ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rivingsarbeider | UTF - Riving eksisterende hytte | 1 | Kjartan Aarhus - 985 312 141 | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ☐ |
| Grunnarbeider | UTF - Grunnarbeid og landskapsutforming | 1 | Kjartan Aarhus - 985 312 141 | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ☐ |
| Murerarbeider | UTF - Grunnmur, våtrom og pipe | 1 | Murm. Kurt Størseth - 945217286 | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | - | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

 © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016