

Søknad om ferdigattest



Pbl § 21-10 og SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
Masfjorden	14	99	Træet, 5986 HOSTELAND

Ansvarlig søker

Navn	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
REKNES BYGGJEVARER LL	915354424	Egil Sagstad	56166060	90681560

e-postadresse
firmapost@reknesbyggjevarer.no

Ferdigattest

Tiltaket tilfredsstillter kravene til ferdigattest

Oppdatert dokumentasjon

Det er IKKE foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen.

Varmesystem

Energiforsyning

annet

Varmefordeling

elektriske varmekabler

Erklæring

Tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 15.09.14


Signatur Beathe Nils

Gjentas med blokkbokstaver

BEATHE NILSEN

REKNES
BYGGJEVARER LL
5986 HOSTELAND
Tlf.: 56 16 60 60 - Faks: 56 16 60 61

Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato
 Masfjorden 14 99 Træet, 5986 HOSTELAND 12.09.14

Sign./Ansv.søker

Beate Viten



Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammefølgelse	Søknad om igangsettings-tiltaks- /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks-tiltaks-tiltaks	Søknad om ferdigstilt	Arbeidet innenfor ansvaret er avsluttet
Grunn- og terrengarbeid	Grunn- og terrengarbeid	1	939555420 ENTREPRENØR ANSGAR BIRKELAND AS		X 12.03.13			X
Plassering av tiltaket	Plassering av tiltaket	1	915354424 REKNES BYGGJEVARELL		X 10.05.13			X
Tømrerarbeid	Tømrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARELL		X 10.05.13			X
Våtromsarbeider	Våtromsarbeider/membran	1	984273193 MURMESTER ARIL ANDVIK		X 22.03.13			X
Oppføring av pipe	Oppføring av pipe	1	984273193 MURMESTER ARIL ANDVIK		X 22.03.13			X
Betongarbeid	Oppføring av ringmur	1	979662092 CLENAS MASKIN AS		X 22.03.13			X
Rørleggerarbeid innv. og utv.	sanitæranlegg +stikkledninger utvendig	1	934466152 HAFS ELEKTRO & RØR AS		X 16.04.13			X

Gjennomføringsplan



Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
Plassering av tiltaket	Utstikking/plassering.	1	939555420 ENTREPRENØR ANSGAR BIRKELAND AS				X	X
Grunn- og terrengarbeid	Grunn- og terrengarbeid for bustadhus og veg	1	939555420 ENTREPRENØR ANSGAR BIRKELAND AS				X	05.08.14
Våtromsarbeider	Våtromsarbeider/membran	1	984273193 MURMESTER ARIL ANDVIK				X	05.08.14
Tømrerarbeid	Tømrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER LL				X	12.09.14
Oppføring av pipe	Oppføring av pipe	1	984273193 MURMESTER ARIL ANDVIK				X	11.09.14
Betongarbeid	Oppføring av ringmur	1	979662092 CLENA MASKIN AS				X	12.09.14
Rørleggerarbeid innv. og utv.	Sanitæranlegg+ stikkledning	1	934466152 HAFS ELEKTRO & RØR AS				X	15.09.14
							X	07.09.14

Kontroll

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest
Uavhengig kontroll av lufttettethet	Kontroll av lufttettethet	1	984273193 MURMESTER ARIL ANDVIK				X
							18.08.14

Gjennomføringsplan



Uavhengig kontroll av fuktsikring	Kontroll av fuktsikring	1	985005362 DAK PARTNER AS	X	11.09.14
-----------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	---	----------

Koordinater for topp ringmur Magnar Ulvatn

-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument: RX1250XC Måledato: 09.10.2013
-00 Målejobb: M.Ulva-topp mur Operatør:
-00 Jobbeskrivelse:

05 M-Ref 0030	6745781.366	266973.505	13.629	0.000
05 Hj01	6750031.855	296586.760	16.192	0.025
05 Hj02	6750031.358	296586.622	16.189	0.027
05 Hj03	6750030.947	296585.913	16.192	0.027
05 Hj04	6750028.904	296585.335	16.173	0.026
05 Hj05	6750028.174	296585.752	16.176	0.024
05 Hj06	6750024.305	296584.695	16.203	0.019
05 Hj07	6750024.781	296582.850	16.199	0.019
05 Hj08	6750020.184	296581.593	16.188	0.024
05 Hj09	6750017.658	296590.831	16.187	0.024
05 Hj10	6750015.234	296590.196	16.188	0.022
05 Hj11	6750014.467	296590.952	16.186	0.020
05 Hj12	6750013.935	296591.822	16.202	0.022
05 Hj13	6750013.677	296592.742	16.190	0.027
05 Hj14	6750013.684	296593.755	16.199	0.028
05 Hj15	6750013.960	296594.796	16.209	0.029
05 Hj16	6750016.370	296595.490	16.212	0.031
05 Hj17	6750015.984	296596.937	16.210	0.023
05 Hj18	6750015.403	296596.790	16.198	0.022
05 Hj19	6750014.713	296599.370	16.187	0.028
05 Hj20	6750023.955	296601.871	16.203	0.023
05 Hj21	6750025.832	296595.051	16.198	0.022
05 Hj22	6750025.270	296594.878	16.221	0.023
05 Hj23	6750025.800	296592.867	16.210	0.021
05 Hj24	6750029.841	296594.008	16.198	0.016

Kontrollerklæring med sluttrapport



Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
Masfjorden	14	99	Træet, 5986 HOSTELAND

Foretak

Organisasjonsnummer	Navn
985005362	DAK PARTNER AS

Ansvarlig kontrollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket

Beskrivelse av ansvarsområde
Kontroll av fuktsikring

Sluttrapport

Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll.

Erklæring og signering

Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato 11.09.14

Signatur Egil Sagstøl

DAK PARTNER AS				STYRINGSSYSTEM	
Bedriftsadresse: LYNGVEIEN 2		Postnr./sted: 5914 ISDALSTØ		Arkiv:	
Foretaksnummer: 985005362		Tlf.: 56166060	Faks: 56166061	Utarb. dato:	15.10.06
Prosjektnummer: 1440		Prosjektnavn: HALDIS OG MAGNAR ULVATN		Revisjonsnr.:	2
				Revidert dato:	03.02.2014
				Utarbeidet av:	Byggmesterforbundet
				Godkjent ved:	Jørgen Leegaard
				Utskriftsdato:	

05.26 PLAN- OG SJEKKLISTE FOR UAVHENGIG KONTROLL AV FUKTSIKRING.

- Kontroll av fuktsikring bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer er forseglet, og før overflatematerialer er montert
- Sjekk at innhentet rutine for kvalitetssikring er relevant for fuktsikring av våtrom (membran og slukarbeid). Samt at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (sjekklister, fotodokumentasjon, påtegninger på tegninger mm.).
- Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine
- Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for slukmansjett
- Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for sluk
- Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for membran
- Sjekk at det er samsvar mellom produksjonsunderlag på byggeplassen og mottatte tegningslister. Gjennomføres med stikkprøve, for å sjekke at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen. (eks det kan vises til flere tegninger på tegningslisten, trenger ikke sjekke at alle er tilgjengelig men et utvalg av tegningene).
- Sjekk at sluk er plassert i plan og høyde som prosjektert. Sjekk at sluket er plassert riktig i forhold til prosjektering og produktdokumentasjon.
- Sjekk at det er samsvar mellom spesifikasjonene av produktene membran, slukmansjett og sluk og produktene som er benyttet. Er produktene som er blitt benyttet de samme som det er mottatt produktdokumentasjon for?
- Foreta en visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
Foreta en visuell kontroll om produktene membran, slukmansjett og sluk er benyttet korrekt i henhold til produktdokumentasjonen.
- Synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygd cisterne.
Utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje for innebygd cisterne.
- Sjekk at resultatet av kvalitetssikringen stemmer med det som kan observeres på stedet. Må sjekkes på byggeplassen. Fremstår arbeidet som er utført uten åpenbare avvik.

	AVVIK	JA	NEI
Er prosjektet utført etter gjeldende krav?		<input checked="" type="checkbox"/>	
Dersom avvik, forklar:			
Avvik er lukket.			

26/2-14 Eiv Saghaug
Sted, dato og signatur ansvarlig kontrollerende

Kontrollerklæring med sluttrapport



Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
Masfjorden	14	99	Træet, 5986 HOSTELAND

Foretak

Organisasjonsnummer	Navn
984273193	MURMESTER ARIL ANDVIK

Ansvarlig kontrollerende ansvarsområde knyttet til tiltaket

Beskrivelse av ansvarsområde
Kontroll av lufttethet

Sluttrapport

Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll.

Erklæring og signering

Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.
Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato 18/8-14

Signatur Aril Andvik

MURERFIRMA ARIL ANDVIK				STYRINGSSYSTEM	
Bedriftsadresse: ANDVIKVEIEN 915		Postnr./sted: 5981 MASFJORDNES		Arkiv:	
984273193	915354424	Faks:	Mobil: 92434871	Utarb. dato:	15.10.06
Prosjektnummer: 1440	Prosjektnavn: Haldis og Magnar Ulvatn			Revisjonsnr.:	2
				Revidert dato:	04.04.2014
				Utarbeidet av:	Byggmesterforbundet
				Godkjent ved:	Jørgen Leegaard
				Utskriftsdato:	

05.24 Sjekkliste for uavhengig kontroll av lufttetthet.

- Kontroll av lufttetthet må gjennomføres etter at både utvendig vindspærre og innvendig dampspærresjikt er montert, og når gjennomføringer i tak og yttervegg er ferdig.
- Sjekk at det foreligger rutiner for kvalitetssikring av måling av lufttetthet.
- Sjekk at mottatt rutine er relevant for måling av lufttetthet og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (bruk av hjelpemidler).
- Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine.
- Sjekk at måleresultatene er i henhold til krav i TEK10.
- Sjekk at måleresultatene er dokumentert som angitt i rutinen og at måleresultatet er i henhold til forskriftskravet og/eller prosjekteringen.

	DATO	JA	NEI
Bekrefter herved at tiltaket er dokumentert tett i henhold til utrekning og gjeldende lover og regler.	11.08.14	X	

Kommentar felt for eventuelle avvik:

	JA	NEI	DATO
AVVIK LUKKET			

18/8-14 *Aril Andvik*

 Sted, dato og signatur ansvarlig kontrollerende