

17	KONSTRUKSJON AV UNDERBYGNING	☒	GRUNNVUR, VATURSTEIN UTAN BINDEMDIDTEL
18	UTNYTTING AV UNDERETASJE	☒	GRUNNVUR, VATURSTEIN MED BINDEMDIDTEL, PUSLA, KILFA E.L.
19	KONSTRUKSJON AV YTTERVEGG	☒	ROV I GANGHAGG ØVERDEKT MED TREBJELKAR OG TR
20	FASADEKLEDNING	☒	LÆFTIVERK
21	TAKFORM	☒	HORIZONTALT TREBJELK, SUPPENT MED HLLIK UTAV
22	TAKTEKKINGSMATERIAL	☒	(LYTISK/ERIN)
23	ETASJETAL	☒	VALD 33 TALTAK
24	HOVUDMÅL I PLAN	☒	HOGGEN SKIFFER
25	TAL PÅ SKORSTEINAR	☒	
26	PLANFORM	☒	
27	STILPREG	☒	
28	TIDFESTING/BYGGJEÅR	☒	1800 - 1824
29	TILBYGGING/OMBYGGING	☒	MPK: Ja, 1800 iflg. vorake fardbruk
30	FLYTTING	☒	
31	RIVE/BRENT/ FALLE I RUIN	☒	1875 - 1899
32	VEDLIKEHALDSSITUASJON	☒	MPK: For ca. 50 år siden iflg. sier
33	OFFENTLEGE TILTAK	☒	610 STAVO
34	EIGAR SI MEINING	☒	
35	FREDING/SIKRING	☒	INNEBY PLANAR FLER TILTA
36	KARTFEST PÅ Ø. K.	☒	STYKKE UTAV TANCE P. DEVARING
37	REGISTRERT/OPPMÅLT FØR	☒	1900 FREDNING/SIKRING
38	ELDRE FOTOGRAFI/TEIKNINGAR	☒	Ja
39	BRANNTRYGDELAG	☒	VOI

Signal for kontrollfelte:

☒ ?

— rubrikken utfyllt, opplysninga sikker
— » » » usikker/mangelfull

☐ ☒ X

— rubrikken ikkje utfyllt, opplysninga vantar
— » » » rubrikken irrelevant

40	INNSKRIFTER, DEKOR M.M.	☒
41	BYGGHERRE	☒
42	BYGGMEISTER/ARKITEKT	☒
43	ANDRE OPPLYSNINGAR	☒
44	REGISTRERINGA ER UTFØRT: 14.06.79 År: Amlundsen, Kari O. Søren REVIDERT/ SUPPLERT/AJOURFØRT:	☒