



MILJØRÅDGIVING  
NO 959 689 776 MVA

Lier, 10. februar 2017

<i>Prosjekt.....:</i>	<b>Drift-/ prøvetaking av oljeutskillere</b>
<i>Sak.....:</i>	<b>Oversendelse av årsrapporter</b>
<i>Kontaktperson...:</i>	

Vedlagt oversendes med dette årsrapporter for oljeutskillere i Deres kommune.

Orientering om våre tjenester:

- **Driftsassistanse** - Peiling av olje-/slamnivå 2 ganger pr. år. og gir beskjed når det er behov for tømning av oljeutskillere.
- **Prøvetaking** - Avløpsvann fra oljeutskillere blir prøvetatt iht. kommunale krav.
- **Totalavtale** - En kombinasjon av ovennevnte avtaler.

Hvilken type avtale vi har med kunden fremgår av årsrapporten.

Vi står selvfølgelig til tjeneste, enten det gjelder oljeutskillere generelt, eller de som vi har avtale på. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med kundekontakt Marius Løchstør på tlf: 92 68 89 67.


Vennlig hilsen  
**Promitek as**

**Eivind Bøe**  
Daglig leder

Oversikt over bedrifter som har avtale med Promitek as om driftsassistanse/prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskiller i Meland kommune i 2016.

ID	Kunde	Navn	Gnr/Bnr	Analyse:	Analyseresultat			
					I	II	III	IV
2149	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsent	22/132	Olje	41	52		

# ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2016.



Følgende bedrift har avtale med Promitek as om Totalavtale.

1. Bedriften			
Navn:	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Type avtale:	Totalavtale
		Kommune:	Meland kommune
		Gnr/bnr:	22/132
Adresse:	Mjåtveitflaten 1	Avdelingsansvarlig:	Jim Roger Gipsgård
Poststed:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840
Anlegg adresse:	Mjåtveitflaten 1	Kontaktperson:	Jim Roger Gipsgård
Poststed anlegg:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Ved søpplecontainere, ned mot vei	Utskiller fabrikat/type:	Odin U-K 10 m3
Virksomhetstype:	Bensinstasjon	Materiale:	Stål
Installert år:	2007	Dim vannbelast:	8 m3
Lokk utløpskasse:	Ok	Våtvolum:	8 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Tilstandsvurdering:	Ok
Ekstra sandfang:	8 m3		

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	-
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
12.04.2016	Ingen
30.08.2016	Ingen

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat [mg/L]	Godkjent	Kommentar
02.12.2015	Olje	38	Ok	Ingen
12.04.2016	Olje	41	Ok	Ingen
30.08.2016	Olje	52	Nei	Se punkt 6

6. Anmerkning:
Analyseresultat fra 30/8-16, er over grenseverdi. Type / dosering av vaskekjemikalier bør vurderes. Følgrebrev med forslag til tiltak for å redusere oljeinnhold i utslippet er sendt bedriften. Erfaringsmessig vil analyseresultat ved selvvaskeplasser variere noe. Årsak til dette kan være medbragte kjemikalier.

# DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER



BedriftNr:	203201	UtskillerID:	2149
Bedrift:	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Utskiller fabrikk/type:	Odin U-K 10 m3
Adresse:	Mjåtveitflaten 1	Ekstra sandfang volum (m3):	8 m3
Kontakt person:	Jim Roger Gipsgå Tlf 56177840	Utskiller sandfang volum (m3):	
Beliggenhet:	Ved søppelecontainere, ned mot vei	Våtvolum (m3):	8 m3
Tilgjengelig for prøvetaking	Ok	Oppsamlingsvolum (m3):	-

Sand-/Slamvolum		Oljevolum					Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vandedyp (cm)	Sandfang vandedyp (cm)	Våtvolum utskiller			Oppsamlingsstank oljenivå (cm)			
	Minimum vandedyp (cm)	Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	maks % olje			
170	50	195	6	3	20	Ingen	02.12.2015 CR	
160	50	195	13	7	20	Ingen	12.04.2016 CR	
135	50	195	13	7	20	Ingen	30.08.2016 CR	